


INGCO

www.ingco.com

**PRODUCT
MANUAL**

AIR SPRAY GUN

საჰაეროსპრეის იარაღი




ASG4041



SCAN FOR VIDEO

ორიგინალური ინსტრუქციები

ზოგადი უსაფრთხოების გაფრთხილებები**უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი ინსტრუქციები**

1. გარკვეული მასალების შესხურებით წარმოქმნილი ტოქსიკური ორთქლისთვის შეიძლება შეიქმნას ინტოქსიკაცია და ჯანმრთელობის სერიოზული დაზიანება. ყოველთვის აცვიათ უსაფრთხოების სათვალეები, ხელთათმანები და რესპირატორი, რათა თავიდან აიცილოთ ტოქსიკური ორთქლის საშიშროება, გამხსნელი და საჩვენებელი საღებავი, რომელიც თქვენს თვალებს ან კანს უკავშირდება. (იხ. სურათი 1).
2. არასოდეს გამოიყენოთ ჟანგბადი, წვადი ან სხვა ბოთლის გაზი, როგორც ენერგიის წყარო ან გამოიწვევს აფეთქებას და სერიოზულ პირად დაზიანებას. (იხ. სურათი 2).
3. სითხე და გამხსნელი შეიძლება იყოს ძალიან აალებადი ან წვადი. გთხოვთ, გამოიყენოთ ინსტრუმენტი მხოლოდ კარგად ვენტილირებადი ფართობით და თავიდან აიცილოთ ანთების ნებისმიერი წყარო, როგორიცაა მოწევა, ღია ალი და დეკორატიული საფრთხე. (იხ. სურათი 3).
4. გათიშეთ ინსტრუმენტი საჰაერო მიწოდების შლანგიდან ხელსაწყოების მოვლამდე და ოპერაციის დროს, გაუთვალისწინებელი ოპერაციის გაჩერებისა და პრევენციისთვის, რეკომენდებულია ბურთის სარქველი იარაღის მახლობლად ჰაერის მიწოდებამდე.
5. გამოიყენეთ სუფთა, მშრალი და არეგულირებს შეკუმშული ჰაერის რეიტინგულ 3.0-4.0 ზოლზე, არასოდეს აღემატებოდეს მაქსიმალურ დასაშვებ საოპერაციო წნევას 8.3bar (120psi) (იხ. სურათი 4).
6. არასოდეს გამოიყენოთ ჰომოგენტული ნახშირწყალბადების გამხსნელი, რომელსაც შეუძლია ქიმიურად რეაგირება ალუმინის და თუთიის ნაწილებთან და ქიმიურად თავსებადი ალუმთან. და თუთიის pats.
7. არასოდეს მიუთითოთ იარაღი თქვენზე და სხვებზე ნებისმიერ დროს.
8. ხელსაწყოს მუშაობის დაწყებამდე დარწმუნდით, რომ ყველა ხრახნი და ქუდი უსაფრთხოდ გამკაცრდება გაჟონვის შემთხვევაში;



9. შეღებვის წინ, გააკეთეთ შემოწმება ტრიგერისა და საქმენის თავისუფალი გადაადგილებისთვის, რათა დააზღვიოს ინსტრუმენტი, კარგად იმუშაოს.
10. არასოდეს შეცვალოთ ეს ინსტრუმენტი სხვა პროგრამებისთვის. გამოიყენეთ მხოლოდ ნაწილები, საქმენები და აქსესუარები, რომლებიც რეკომენდებულია წარმოებით.

სპეციფიკაციები

ტექნიკური მახასიათებლები

მოდელი No.	ASG4041
შაბლონის სიგანე:	180-250 მმ
სამუშაო წნევა:	3-4 ბარი
საჰერო cons:	4.2-7.1cfm(119-200l / წთ)
სტანდარტული საცმი:	1.5 მმ
საღებავის მოცულობა:	400კ
საჰერო შესასვლელი:	1/4"

ოპერაციის სურათი



ოპერაცია

ოპერაციის ინსტრუქცია

მომზადება

1. პროდუქტის შეფუთვის შემდეგ, ყურადღებით შეამოწმეთ ნებისმიერი ზიანი, რაც შეიძლება მოხდეს ტრანზიტის დროს. დარწმუნდით, რომ გამკაცრდეს ფიტინგები, ჭანჭიკები და ა.შ., სანამ ერთეულს ექსპლუატაციაში ჩადებთ.
2. საფუძვლიანად აურიეთ და თხელი საღებავი საღებავის მწარმოებლის ინსტრუქციის შესაბამისად. მასალების უმეტესობა ადვილად ასხურებს, თუ სწორად გათხელდება.
3. დამაბეთ მასალა ფილტრის, ყველის ქსოვილის ან საღებავის შტამერის საშუალებით.
4. შეავსეთ canister შესახებ % სრული და დაიწყოს საპერო კომპრესორი.

⚠ გაფრთხილება

არ უნდა აღემატებოდეს სპრეის იარაღის ან კომპრესორის სისტემის სხვა ნაწილების მაქსიმალურ წნევას.

5. იარაღის საპერო მიწოდებასთან დაკავშირების შემდეგ, დარწმუნდით, რომ სითხის თავსახური, კონტეინერი და საპერო შლანგი მჭიდროდ არის დაკავშირებული სპრეის იარაღთან.
6. დააყენეთ მუყაოს ან სხვა ჯართის ნაჭერი, რომ გამოიყენოთ სამიზნე და დაარეგულიროთ საუკეთესო სპრეის ნიმუში.

⚠ გაფრთხილება

არასოდეს დაუმიზნოთ ან შეასხუროთ საკუთარ თავზე ან სხვაზე, რაც სერიოზულ დაზიანებას გამოიწვევს.

7. შეამოწმეთ მასალის თანმიმდევრულობა მუყაოს სამიზნეზე რამდენიმე დარტყმის გაკეთებით. თუ მასალა ჯერ კიდევ ძალიან სქელი ჩანს, დაამატეთ მცირე რაოდენობით თხელი.

წვდ. 7 დბთზა!

არ უნდა აღმატებოდეს საღებავის მწარმოებლის რეკომენდაციებს.

ოპერაცია

1. დაიწყეთ spraying. ყოველთვის შეინახეთ იარაღი სწორი კუთხით სამუშაოზე.
2. შეინახეთ საქშენები სამუშაო ზედაპირიდან დაახლოებით 6-დან 12 ინჩამდე. დაიჭირეთ იარაღის პერპენდიკულარულად შესხურების ადგილით, შემდეგ რამდენჯერმე გადაიტანეთ იგი პარალელურად, შუა ინსულტის დროს იარაღის მოძრაობის შეჩერება გამოიწვევს საღებავის დაგროვებას და გამოიწვევს გაშვებას. არ გაამაგვაროთ იარაღი გვერდიდან გვერდზე ხატვის დროს. ეს გამოიწვევს საღებავის დაგროვებას ინსულტის ცენტრში და თითოეულ ბოლოში არასაკმარისი საფარი.
3. ეაჩა ღა სნთქქაქ ოთჟრდღვრა დაიწყეთ იარაღი ინსულტის დასაწყისში, სანამ ტრიგერს დააჭიმეთ და გაათავისუფლეთ ტრიგერი ინსულტის ბოლოს იარაღის მოძრაობის შეჩერებამდე. ეს პროცედურა შეუძლია თითოეულ ინსულტს შემდეგთან გადახურვის ან არათანაბარი ჩვენების გარეშე.
4. გამოყენებული საღებავის რაოდენობა შეიძლება განსხვავდებოდეს ინსულტის სიჭარბით, ზედაპირიდან დაშორებით და სითხის კონტროლის ღილაკის კორექტირებით.
5. გადაფარეთ პარალიზები მხოლოდ საკმარისი იმისათვის, რომ მიიღოთ თანაბარი ქურთუკი. შენიშვნა: საღებავის ორი თხელი ქურთუკი უკეთეს შედეგს გამოიღებს და ერთი მძიმე ფენის გაშვების ნაკლები შანსი აქვს.
6. გამოიყენეთ მუყაოს ნაჭერი, როგორც ფარი, რომ დაიჭიროთ ზედმეტი ნატეხები ნაწარმოების კიდეებზე, რათა დაიცვათ სხვა ზედაპირები.

ტექნიკური

არასრული გაწმენდა შეიძლება გამოიწვიოს ფუნქციის უკმარისობა და გულშემატკივართა ფორმის დეგრადაცია.

1. ამოიღეთ დარჩენილი საღებავი სხვა კონტეინერში ჩამოსხმის გზით.
2. დაშალეთ სპრეის იარაღი, დარწმუნდით, რომ ამოიღეთ ნემსი საქშენის დაშლამდე, რათა თავიდან აიცილოთ საქშენის დახურვის კორპუსის დაზიანება.
3. გაასუფთავეთ ყველა საღებავის პასაჟი და საქშენები. გაასუფთავეთ სხვა კომპონენტები გამხსნელში გაჟღენთილი ფუნჯის გამოყენებით.
4. ხელახლა შეიკრიბეთ სპრეის იარაღი და შეასხეთ მცირე რაოდენობით გამხსნელი, რათა აღმოფხვრას ყველა ნარჩენი საღებავის პასაჟებში.
5. პროდუქტის გატეხვის შემდეგ, იგი უნდა გაიგზავნოს სპეციალურ გადამუშავების სააგენტოში, რომელიც არ გაუქმდება.

გაფრთხილება

არასოდეს გამოიყენოთ ლითონი ან სხვა ობიექტები, რომლებმა შეიძლება დააზიანონ ხვრელები საქშენში და თავსახურში. არასოდეს ჩაეფლო სპრეის იარაღი მთლიანად გამხსნელში. არასოდეს გამოიყენოთ კომპონენტები ან ნაწილები, რომლებიც არ არიან მწარმოებლის ორიგინალები.

შენახვა

1. როდესაც არ იყენებთ სპრეის იარაღს, ჩართეთ სითხის რეგულირების ღილაკი საათის ისრის საწინააღმდეგოდ, რაც შეამცირებს გაზაფხულის დაძაბულობას ნემსის სითხის წვერით.
2. Spray იარაღი უნდა იყოს კარგად გაწმენდილი და მსუბუქად lubricated.

