


INGCO

www.ingco.com

PRODUCT MANUAL

HVLP სპრეის იარაღი



SPG5008-2



SCAN FOR VIDEO

ორიგინალური ინსტრუქციები

ზოგადი დენის ხელსაწყოების უსაფრთხოების გაფრთხილებები

⚠ გაფრთხილება წაიკითხეთ უსაფრთხოების ყველა გაფრთხილება, ინსტრუქცია, ილუსტრაცია და სპეციფიკაციები, რომლებიც მოცემულია ამ დენის ხელსაწყოთი. ქვემოთ ჩამოთვლილი ყველა ინსტრუქციის შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს ელექტროშოკი, ხანძარი და/ან სერიოზული დაზიანება.

შეინახეთ ყველა გაფრთხილება და ინსტრუქცია მომავალი მითითებისთვის.

გაფრთხილებებში ტერმინი "დენის ინსტრუმენტი" ეხება თქვენს მაგისტრალზე მომუშავე (კაბელირებული) დენის ხელსაწყოს ან ბატარეაზე მომუშავე (უსადენო) დენის ხელსაწყოს.

1) სამუშაო ადგილის უსაფრთხოება

- a) შეინახეთ სამუშაო ადგილი სუფთა და კარგად განათებული. *Cluttered* ან მუქი ადგილებში იწვევს უზედური შემთხვევები.
- b) არ იმოქმედოთ ენერგიის ხელსაწყოები ფეთქებად ატმოსფეროებში, მაგალითად, აალებადი სითხეების, გაზების ან მტვრის თანდასწრებით. დენის ხელსაწყოები ქმნიან ნაპერწკლებს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს მტვერი ან საწვავი.
- c) შეინახეთ ბავშვები და თვითმხილველები დენის ხელსაწყოს მუშაობის დროს. განადგურებამ შეიძლება გამოიწვიოს კონტროლის დაკარგვა.

2) ელექტრო უსაფრთხოება

- a) დენის ხელსაწყოების სანთლები უნდა შეესაბამებოდეს განყოფილებას. არასოდეს შეცვალოთ დანამატი რაიმე ფორმით. არ გამოიყენოთ ადაპტერის სანთლები დამიწებული (დასაბუთებული) დენის ხელსაწყოებით. უცვლელი სანთლები და შესაბამისი საშუალებები შეამცირობს ელექტროშოკის რისკს.
- b) მოერიდეთ სხეულის კონტაქტს დამიწებულ ან დამიწებულ ზედაპირებთან, როგორიცაა მილები, რადიატორები, დიაპაზონი და მაცივრები. ელექტროშოკის მომატებული რისკი არსებობს, თუ თქვენი სხეული დამიწებულია ან დასაბუთებულია.
- c) არ გამოავლინოთ დენის ხელსაწყოები წვიმის ან სველი პირობებისთვის. დენის ხელსაწყოში შესვლის წყალი გაზრდის ელექტრო შოკის რისკს.
- d) ნუ ზოროტად იყენებთ ტვინს. არასოდეს გამოიყენოთ კაბელი დენის

ხელსაწყოს ტარების, გაყვანის ან გამოსათვლენად. შეინახეთ ტვინი სითბოს, ზეთის, მკვეთრი კიდეების ან მოძრავი ნაწილებისგან. დაზიანებული ან ჩახლართული სადენები ზრდის ელექტროშოკის რისკს.

- e) დენის ხელსაწყოს მუშაობისას გამოიყენეთ გაფართოების კაბელი, რომელიც შესაფერისია გარე გამოყენებისთვის. გარე გამოყენებისათვის შესაფერისი ტვინის გამოყენება ამცირებს ელექტრო შოკის რისკს.
- f) თუ ნესტიან ადგილას დენის ხელსაწყოს მოქმედება გარდაუვალია, გამოიყენეთ ნარჩენი მიმდინარე მოწყობილობა (RCD) დაცული მიწოდება. RCD- ის გამოყენება ამცირებს ელექტროშოკის რისკს.

3) პირადი უსაფრთხოება

- a) იყავით ფხიზლად, უყურეთ რას აკეთებთ და გამოიყენეთ საღი აზრი დენის ხელსაწყოს მუშაობისას. არ გამოიყენოთ დენის ინსტრუმენტი, როდესაც დაღლილი ხართ ან ნარკოტიკების, ალკოჰოლის ან მედიკამენტების გავლენის ქვეშ. ელექტრო ინსტრუმენტების მუშაობის დროს უყურადღებობის მომენტმა შეიძლება გამოიწვიოს სერიოზული პირადი დაზიანება.
- b) გამოიყენეთ პირადი დამცავი აღჭურვილობა. ყოველთვის აცვიათ თვალის დაცვა. დამცავი აღჭურვილობა, როგორცაა მტერის ნილაბი, არა-მოცურების უსაფრთხოების ფეხსაცმელი, მყარი ქუდი ან სმენის დაცვა, რომელიც გამოიყენება შესაბამისი პირობებისთვის, შეამცირებს პირად დაზიანებებს.
- c) თავიდან აიცილეთ უნებლიე დაწყება. დარწმუნდით, რომ შეცვლა არის off-position ადრე დაკავშირება ძალა წყარო და / ან ბატარეის პაკეტი, კრეფა ან ტარების ინსტრუმენტი. დენის ხელსაწყობების ტარება თქვენი თითით შეცვლაზე ან ენერგიის ხელსაწყობზე, რომლებსაც აქვთ ჩართვა იწვევს უბედურ შემთხვევებს.
- d) ამოიღეთ ნებისმიერი კორექტირების გასაღები ან wrench, სანამ ჩართეთ დენის ინსტრუმენტი. დენის ხელსაწყოს მბრუნავ ნაწილზე დამაგრებულმა საკინძმა ან კლავიშმა შეიძლება გამოიწვიოს პირადი დაზიანება.
- e) არ გადააჭარბოთ. ყოველთვის შეინარჩუნეთ სათანადო ფეხი და წონასწორობა. ეს საშუალებას იძლევა უკეთესად გააკონტროლოთ დენის ინსტრუმენტი მოულოდნელ სიტუაციებში.
- f) ჩაცმის სწორად. არ აცვიათ ფხვიერი ტანსაცმელი ან სამკაულები. შეინახეთ თმა და ტანსაცმელი მოძრავი ნაწილებისგან. ფხვიერი ტანსაცმელი,

სამკაულები ან გრძელი თმა შეიძლება დაიჭიროთ მოძრავ ნაწილებში.

- g) თუ მოწყობილობები გათვალისწინებულია მტვრის მოპოვებისა და შეგროვების ობიექტების კავშირისთვის, დარწმუნდით, რომ ეს არის დაკავშირებული და სწორად გამოყენებული. მტვრის შეგროვების გამოყენებამ შეიძლება შეამციროს მტვერთან დაკავშირებული საფრთხეები.
- h) არ დაუშვათ ხელსაწყოების ხშირი გამოყენებისგან მიღებული ნაგებობა საშუალებას გაძლევთ გახდეთ თვითკმაცოფილი და უგულბელოდ ხელსაწყოების უსაფრთხოების პრინციპები. უყურადღებო მოქმედებამ შეიძლება გამოიწვიოს მძიმე დაზიანება წამის ფრაქციიდან.

4) დენის ხელსაწყოს გამოყენება და მოვლა

- a) არ აიძულოთ დენის ინსტრუმენტი. გამოიყენეთ სწორი დენის ინსტრუმენტი თქვენი პროგრამისთვის. სწორი დენის ინსტრუმენტი უკეთესად და უსაფრთხოდ გააკეთებს იმ კურსით, რომლისთვისაც იგი შეიქმნა.
- b) არ გამოიყენოთ დენის ინსტრუმენტი, თუ შეცვლა არ ჩართავთ მას და გამორთულია. ნებისმიერი დენის ინსტრუმენტი, რომლის კონტროლი შეუძლებელია შეცვლასთან, საშიშია და უნდა შეკეთდეს.
- c) გათიშეთ დანამატი ენერგიის წყაროდან და/ან ამოიღეთ ბატარეის პაკეტი, თუ მოხსნადია, დენის ხელსაწყოდან, ნებისმიერი კორექტირების გაკეთებამდე, აქსესუარების შეცვლამდე ან დენის ხელსაწყოების შენახვამდე. ასეთი პრევენციული უსაფრთხოების ზომები ამცირებს ენერგიის ინსტრუმენტის შემთხვევით დაწყების რისკს.
- d) შეინახეთ უსაქმური დენის ხელსაწყოები ზავშეებისთვის მიუწვდომელ ადგილას და არ დაუშვათ დენის ხელსაწყოს ან ამ ინსტრუმენტების უცნობ პირებს დენის ხელსაწყოს მუშაობის საშუალება. დენის ხელსაწყოები საშიშია გაწვრთნილი მომხმარებლების ხელში.
- e) შეინარჩუნეთ დენის ხელსაწყოები და აქსესუარები. შეამოწმეთ მოძრავი ნაწილების არასწორი განლაგება ან შეკვრა, ნაწილების გატეხვა და ნებისმიერი სხვა მდგომარეობა, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს დენის ხელსაწყოს მუშაობაზე. თუ დაზიანებულია, გამოყენებამდე შეკეთეთ დენის ხელსაწყო. ბევრი უბედური შემთხვევა გამოწვეულია ცუდად შენარჩუნებული დენის ხელსაწყოებით.
- f) შეინახეთ საჭრელი ხელსაწყოები მკვეთრი და სუფთა. სწორად შენარჩუნებული ჭრის ხელსაწყოები მკვეთრი ჭრის კიდეებით ნაკლებად

სავარაუდოა, რომ დააკავშიროს და უფრო ადვილია კონტროლი.

- g) გამოიყენეთ დენის ინსტრუმენტი, აქსესუარები და ხელსაწყოების ბიტები და ა.შ. ამ ინსტრუქციის შესაბამისად, სამუშაო პირობებისა და შესასრულებელი სამუშაოს გათვალისწინებით. დენის ხელსაწყოს გამოყენება იმ ოპერაციებისთვის, რომლებიც განსხვავდება დანიშნულებისგან, შეიძლება გამოიწვიოს საშიში სიტუაცია.
- h) შეინახეთ სახელურები და დაიჭირეთ ზედაპირები მშრალი, სუფთა და თავისუფალი ზეთისა და ცხიმისგან. Slippery სახელურები და გააზრება ზედაპირებზე არ იძლევა საშუალებას უსაფრთხო მართვა და კონტროლი ინსტრუმენტი მოულოდნელი სიტუაციებში.

5) მომსახურება

- a) თქვენი დენის ხელსაწყოს მომსახურება კვალიფიციური სარემონტო პირის მიერ მხოლოდ იდენტური შემცვლელი ნაწილების გამოყენებით. ეს უზრუნველყოფს, რომ შენარჩუნდეს დენის ხელსაწყოს უსაფრთხოება.

სიმბოლოები ინსტრუქციის სახელმძღვანელოში

	ორმაგი იზოლირებული დამატებითი დაცვის
	გამოყენებამდე წაიკითხეთ ინსტრუქციის სახელმძღვანელო.
	CE შესაბამისობა.
	უსაფრთხოების გაფრთხილება. გთხოვთ, გამოიყენოთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მხარდაჭერილი აქსესუარები.
	ატარეთ უსაფრთხოების სათვალეები, სმენის დაცვა და მტვრის ნილაბი.
	ნარჩენების ელექტრო პროდუქტები არ უნდა განადგურდეს საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით. გთხოვთ, გადაამუშავოთ იქ, სადაც არსებობს ობიექტები. შეამოწმეთ თქვენი ადგილობრივი ორგანო ან საცალო ვაჭრობა რჩევების გადამუშავებისთვის.

დამატებითი უსაფრთხოების გაფრთხილება

- a) ინსტრუქცია არ გამოიყენოთ იარაღი აალებადი მასალების შესხურებისთვის.
- b) გაფრთხილება, რომ იცოდეთ მასალის მიერ წარმოდგენილი ნებისმიერი საფრთხე და ინსტრუქცია, რათა გაეცნოთ კონტეინერზე ნიშნებს ან მასალის მწარმოებლის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას.
- c) ინსტრუქცია არ არის სპრეი რაიმე მასალა, სადაც საფრთხე არ არის ცნობილი.
- d) ინსტრუქცია გამოიყენოს შესაბამისი პირადი დამცავი აღჭურვილობა, როგორიცაა მტკრის ნიღაბი.
- e) ინსტრუქცია არ გაწმენდა იარაღი აალებადი გამხსნელებით.

ნარჩენი რისკები

მაშინაც კი, როდესაც დენის ინსტრუმენტი გამოიყენება დანიშნულებისამებრ, შეუძლებელია ყველა ნარჩენი რისკ-ფაქტორის აღმოფხვრა. დენის ხელსაწყოს მშენებლობასა და დიზაინთან დაკავშირებით შეიძლება წარმოიშვას შემდეგი საფრთხეები:

- a) ჯანმრთელობის დეფექტები, რომლებიც გამოწვეულია ვიბრაციის გამონაბოლქვით, თუ დენის ინსტრუმენტი გამოიყენება უფრო ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ან არ არის ადეკვატურად მართული და სათანადოდ შენარჩუნებული.
- b) დაზიანებულია და დაზიანდა ქონების დაზიანება გატეხილი აქსესუარების გამო, რომლებიც მოულოდნელად იშლება.

გაფრთხილება!

ეს დენის ინსტრუმენტი აწარმოებს ელექტრომაგნიტურ ველს ექსპლუატაციის დროს. ეს სფერო შეიძლება გარკვეულ ვითარებაში ხელი შეუშალოს აქტიურ ან პასიურ სამედიცინო იმპლანტებს. სერიოზული ან ფატალური დაზიანების რისკის შესამცირებლად, ჩვენ ვურჩევთ სამედიცინო იმპლანტების მქონე პირებს, რომ ამ დენის ხელსაწყოს გამოყენებამდე მიმართონ ექიმს და სამედიცინო იმპლანტის მწარმოებელს.



დანიშნულებისამებრ გამოყენება

სპრეის იარაღი არის აალებადი და არასახიფათო საღებავებისა და ლაქების შესაფერისად.

ინსტრუმენტი არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას აალებადი სითხეების შესხურებისთვის.

არ გამოიყენოთ ინსტრუმენტი საკვები, აფთიაქი ან სხვა მიზნებისათვის, რომლებიც არ არის ნახსენები სახელმძღვანელოში.

სპეციფიკაციები










- | | |
|---|-----------------------|
| 1. საპერო შლანგი | 7. ტრიგერი |
| 2. ჩართული/გამორთული
კონცენტრატორები | 8. რეგულირების დილაკი |
| 3. აფეთქება | 9. საპერო ქუდი |
| 4. ტანკი | 10. საჭმენები |
| 5. დენის კაბელი | 11. Cap კაკალი |
| 6. სპრეის პისტოლეტი | |

ტექნიკური მახასიათებლები

მოდელი No.	SPG5008-2
მაქს სიზღანტე	120დინ-ს
ძაბვა	220-240V~ 50/60Hz
კვების სიმძლავრე	550W
ჰაერის მაქსიმალური ზურგის წნევა	0.1-0.2bar
მაქსიმალური ჰაერის ნაკადი	850მლ / წთ
კლასი	II.
ხმის წნევის დონე	LpA:77 dB(A) KpA:3.0dB(A) LwA: 90 dB (A) KwA: 3.0dB(A)
ვიბრაციის დონე	<2.5 მ / წმ
წყალსაცავის მოცულობა	800 მლ
Nozzle ზომა	2.5 მმ (3/32)
წონა	2.0 კგ

ოპერაციის სურათი



ოპერაცია

ფუნქციური აღწერა

ძრავის გულშემატკივართა მიერ წარმოქმნილი ჰაერის ნაკადი მიედინება სპრეის იარაღზე. ჰაერის ნაკადი ემსახურება საფარის მასალის ატომიზაციას საქშენზე და კონტეინერის ზეწოლას. ეს წნევა ხელს უწყობს საფარის მასალას ამწე მილის მეშვეობით საქშენამდე. ჰაერის ნაკადის და წნევის პარამეტრები რეგულირდება.

საფარი მასალები

გამხსნელი დაფუძნებული და წყალზე დაფუძნებული საღებავები, დასრულება, პრაიმერები, ორი კომპონენტის საღებავები, ლაქები, საავტომობილო ტოპები, ლაქები და ხის კონსერვანტები.

მომზადება საფარი მასალა

შენიშვნა:

სანამ spraying, მასალა გამოიყენება შეიძლება საჭირო thinned სათანადო გამხსნელი, როგორც მითითებული მასალა მწარმოებელი. არასოდეს აღმატებოდეს საფარის მწარმოებლის მიერ მოცემულ თხრილის რჩევას. (სიბლანტე = თხევადი საფარის მასალის სისქე)

სიბლანტის გაზომვა (იხ. სურათი A)

1. სპრეის მასალა საფუძვლიანად აურიეთ სიბლანტის გაზომვამდე
2. ჩაყარეთ სიბლანტის ჭიქა მთლიანად სპრეის მასალაში. შემდეგ გააჩერეთ სიბლანტის ჭიქა და გაზომეთ დრო წამებში, სანამ თხევადი არ ამოიწურება. ამჯერად მოიხსენიება, როგორც ამოიწურა დრო. საჭიროა ამოიწურა დრო, როგორც შემდეგ

სიბლანტის მაგიდა საფარი მასალა სიბლანტის DIN-S	
გამხსნელი დაფუძნებული საღებავები	15-50
იატაკის ემარები	25-50
მწნილი	undiluted
2 კომპონენტის საღებავი	20-50
ლაქი	15-40
წყალგაუმტარი საღებავები	20-40
საავტომობილო topcoats	20-40
ხის დაცვის ცენტრი I	undiluted

სპრეის იარაღის რეგულირება (იხ. სურათი B)

არჩევანი spraying ეფექტი

A = ვერტიკალური ბრტყელი თვითმფრინავი, ვერტიკალური ბრტყელი თვითმფრინავი.

B = ჰორიზონტალური თვითმფრინავი, ვერტიკალური ზედაპირებისთვის.

C = მრგვალი თვითმფრინავი, კუთხეებისა და კიდეებისთვის და სხვა ცუდად ხელმისაწვდომი ადგილებისთვის.

საჭირო სპრეის ეფექტის რეგულირება

ერთად cap კაკალი (11) loosed, აქციოს საპაერო cap (9) საჭირო spray ნიმუში.

მასალის ოდენობის რეგულირება

შეცვალეთ მასალის რაოდენობა კორექტირების ხრახნის გადატრიალებით.

+მარჯვნივ მიბრუნება - მეტი მასალა

-მივმართოთ მარცხენა -ნაკლებ მასალას

დასაწყისი

1. შლანგის კავშირი, ნებისმიერი პოზიციის არჩევა შესაძლებელია კავშირისთვის. (იხ. სურათი C&D)
2. გახსენით კონტეინერი სპრეის იარაღიდან.
3. შესაბამისად დაარეგულირეთ აღმავალი მილი.

შესაძლებელი უნდა იყოს კონტეინერის შინაარსის სპრეი, რომელიც კონტეინერში დარჩენილი მასალის დატოვებას ცდილობს.

ოვერჰედის ობიექტების შესხურება (იხ. სურათი E)

ჩართეთ აღმავალი მილი A, რომ უკან მიუთითოთ.

შესხურება ჰორიზონტალური ობიექტებით (იხ. სურათი F)

ჩართეთ აღმავალი მილი A წინ.

4. შეავსეთ კონტეინერი საფარის მასალით.

ხრახნიანი მტკიცედ გადატანა spray იარაღი.

5. მოათავსეთ სპრეის იარაღი სპრეის იარაღის დამჭერში.
6. მოათავსეთ მოწყობილობა მხოლოდ თანაბარი და სუფთა ზედაპირებზე. მოწყობილობას შეუძლია მტვერი და ა.შ. და ა.შ.
7. მაგისტრალთან დაკავშირებამდე უზრუნველყოს, რომ მაგისტრალური ძაბვა შეესაბამება სარეიტინგო ფირფიტის დეტალებს.
8. ამოიღეთ სპრეის იარაღი სპრეის იარაღის დამჭერიდან და მიუთითეთ ობიექტზე, რომ იყოს sprayed. ჩართეთ გამოყენება.
9. ჩართვა / გამორთვა გამორთეთ მოწყობილობაზე.

10. შევცალეთ შესხურების ნიმუში და მასალის რაოდენობა; დააყენეთ ჰაერისა და წნევის რაოდენობა.
11. გახსენით ტრიგერი სპრეის იარაღზე.

შენიშვნა: როდესაც მოწყობილობა ჩართულია ჰაერში, მუდმივად შემოვა საჰაერო ქუდიდან.

სპრეის ტექნოლოგია

შესხურების შედეგი დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად გლუვი და გაწმენდა ზედაპირზე ადრე spraying. ამიტომ, ზედაპირი უნდა იყოს წინასწარ მკურნალობა და მტვრისგან თავისუფალი.

არ უნდა იყოს sprayed უნდა იყოს დაფარული ფირზე და გაზეით.

საფარის ხრახნი ან მსგავსი ობიექტის სპრეი.

მნიშვნელოვანია შეასრულოთ მუყაო ან მსგავსი ზედაპირის სპრეის ნიმუში, რომ იპოვოთ სწორი სპრეის იარაღის პარამეტრი

მნიშვნელოვანია:

სპრეის არეალის ღია სივრცე იწყება და შეფერხებები თავიდან აცილება სპრეის მიდამოში.

მარჯვენა (იხ. სურათი G)

ყოველთვის გააჩერეთ სპრეის იარაღი დაახლოებით 5-15 სმ დაშორებით, რომელიც უნდა იყოს sprayed.

გადიტანეთ სპრეის იარაღი თანაბრად გასწვრივ ან ზემოთ და ქვემოთ, რაც დამოკიდებულია კორექტირებულ შესხურების ეფექტის მიხედვით. თანაბარი სპრეის იარაღის მოძრაობა მისცემს ერთგვაროვან ზედაპირის ხარისხს.

არასწორია (იხ. სურათი H)

გადაჭარბებული საღებავის ნისლის ფორმირება არათანაბარი ზედაპირის დასრულება

თუ საფარი მასალა აშენებს nozzle (2) და საჰაერო cap (1) გაწმენდა ორივე ნაწილები გამხსნელი ან წყალი.

შესვენებები სამსახურში

გამორთეთ მოწყობილობა.

მოათავსეთ სპრეის იარაღი სპრეის იარაღის დამჭერში.

დახურვა და გაშენდა

1. გამორთეთ მოწყობილობა. გახსენით ტრიგერი ისე, რომ სპრეის იარაღში საფარი მასალა ისევ კონტეინერში გადადის.
2. გახსენით კონტეინერი. დარჩენილი საფარის მასალის დაბრუნება მასალაში შეიძლება.
3. გაასუფთავეთ კონტეინერი და აღმავალი მილი ფუნჯით.
4. შეავსეთ კონტეინერი გამხსნელით ან წყლით. ხრახნიანი კონტეინერი უკან ადგილზე.

გამოიყენეთ მხოლოდ გამხსნელი 21 ° C- ზე მეტი ფლუმ წერტილით

1. ჩართეთ მოწყობილობა და შეასხეთ გამხსნელი ან წყალი კონტეინერში.
2. თუ მილის არ გამოიყენება, ზოგიერთი გამხსნელი ან წყალი დეპონირდება კონტეინერის გარეთ. ეს არის მაღალი ჰაერის მოცულობის გამო.
3. გაიმეორეთ ზემოთ მოცემული პროცედურა, სანამ არ გამოვა ნათელი გამხსნელი ან წყალი საქშენიდან.
4. გამორთეთ მოწყობილობა.
5. შემდეგ მთლიანად ცარიელი კონტეინერი. ყოველთვის შეინახეთ კონტეინერის ბეჭედი საფარის მასალისგან და შეამოწმეთ დაზიანება.
6. გაასუფთავეთ სპრეის იარაღისა და კონტეინერის გარედან გამხსნელში ან წყალში გაჟღენთილი ქსოვილით.
7. გახსენით კავშირის კაკალი. ამოიღეთ საჰაერო ქუდი . გაასუფთავეთ საჰაერო ქუდი და nozzle ფუნჯით და გამხსნელით ან წყლით .


შენიშვნა: არასოდეს გაასუფთავოთ სპრეის იარაღის საქშენები ან საჰაერო ხვრელი მკვეთრი მეტალის ობიექტებით.

ტექნიკური მომსახურება და გაუმართაობა

მათი აღმოფხვრის შესაძლო გაუმართაობა და მეთოდები

პრობლემების მოგვარების პრობლემა	მიზეზი	წამალია
საქმენის გასასვლელში საფარის მასალა არ არის	D PTS clogged.	გასუფთავება
	ჩაკეტილი ამწე.	გასუფთავება
	მცირე ხვრელები ამწე მილის clogged.	გასუფთავება
	მასალის კორექტირების ხრახნის რაოდენობა ძალიან შორს არის მარცხნივ (-).	მარჯვნივ (+)
	ჰერის ნაკადის და წნევის რეგულირება ღილაკი ძალიან შორს არის მარცხნივ (საწინააღმდეგოდ ისრის მიმართულებით).	მარცხნივ (სათის ისრის საწინააღმდეგოდ)
	Riser ფხვიერი.	მარჯვნივ (სათის ისრის მიმართულებით) გამკაცრდეს
	კონტეინერში არ არის წნევის დაგროვება.	გამკაცრდეს კონტეინერი
საფარი მასალა nozzle მიერ წვეთი ბრძენი	Nozzle ფხვიერი.	მოზიდვა
	ნახშირი nozzle.	შეცვლა
	საფარი მასალა buildup საჰაერო cap და nozzle.	გასუფთავება
უხეში ატომიზაციისთვის	საიზოლაციო მასალები მაღალი სიბლანტით წავიდა.	განზავდეს
	დიდი რაოდენობით მასალა	მასალის კორექტირების ხრახნის რაოდენობა მარცხნივ (-).
	მასალის კორექტირების ხრახნის რაოდენობა ძალიან შორს არის მარჯვნივ (+).	გადაუხვიეთ მარცხნივ (-)
	ჰერის ნაკადის და წნევის რეგულირება ღილაკი ძალიან შორს არის მარცხნივ (საწინააღმდეგოდ ისრის მიმართულებით).	ღილაკი მარჯვნივ (სათის ისრის მიმართულებით) სუფთა
	დაბინძურებული საქმენები	შეცვლა

		უკიდურესად ბინძური ჰაერის ფილტრი	
		ძალიან მცირე წნევის დაგროვება ავზში	გამკაცრდეს კონტეინერი
პულსაციური თვითმფრინავი	სპრეის	სატანკოში საფარის მასალა დაბალია.	შეავსე
		მცირე ხვრელები ამწე მილის clogged.	გასუფთავება
		ჰაერის ფილტრი ძალიან ბინძურია.	შეცვლა
საფარი მასალა-runner		ძალიან ბევრი საფარი მასალა გამოიყენება	ა შეამოწმეთ მასალა
ძალიან ბევრი საფარი მასალა	ნისლის	მანძილი ობიექტამდე ძალიან დიდია. ძალიან ბევრი საფარი მასალა მიზნით.	შეამცირეთ სპრეის მანძილი



MADE IN CHINA 0724.V02

NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED

No. 20 Dagang Road, Fuqiao Town, Taicang City, China

f y i INGCO Global

www.ingco.com