



说明书材质要求: 105g 有光铜版纸	说明书成品尺寸: 105x143mm
第一: 专色+CMYK油墨要求: 1.K色油墨: 洒联黑墨	第二: 特别注意: 暂无
	 Black (单色印刷)
折叠方式: 风琴折	备注:

特别注意: 此页内容不印刷

风琴折 + 对折 页面顺序

16P 页面顺序

9	10	11	封面
12	13	14	封底

1	2	3	4
5	6	7	8

20P 页面顺序


11	12	13	14	封面
15	16	17	18	封底

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

更改记录	1. 品牌互转				
	0723.J01	2023.07.07	LZH		
	版本号	日期	设计师		

Jadever

ESTACIÓN DE SOLDADURA



JDEL7506,UJDEL7506

**PRODUCT
MANUAL**

ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

⚠ ADVERTENCIA Lea todas las advertencias, instrucciones, ilustraciones y especificaciones de seguridad. suministrado con esta herramienta eléctrica. *No seguir todas las instrucciones enumeradas a continuación puede resultar en descarga eléctrica, incendio y/o lesiones graves.*

Guarde todas las advertencias e instrucciones para consultarlas en el futuro. El término "herramienta eléctrica" en las advertencias se refiere a su herramienta eléctrica alimentada por la red eléctrica (con cable) o herramienta eléctrica que funciona con baterías (inalámbrica).

1) Seguridad en el área de trabajo

- a) **Mantener el área de trabajo limpia y bien iluminada.** *Las zonas desordenadas u oscuras invitan a los accidentes.*
- b) **No opere herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables.** *Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden encender el polvo. o humos.*
- c) **Mantenga alejados a los niños y a otras personas mientras utiliza una herramienta eléctrica.** *Las distracciones pueden hacer que pierdas el control.*

2) Seguridad eléctrica

- a) **Los enchufes de las herramientas eléctricas deben coincidir con el tomacorriente. Nunca modifique el enchufe de ninguna manera. No utilice cualquier enchufe adaptador con herramientas eléctricas conectadas a tierra.** *Bujías no modificadas y Los tomacorrientes compatibles reducirán el riesgo de descarga eléctrica.*
- b) **Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra o puestas a tierra, como tuberías, radiadores, estufas y refrigeradores.** *Existe un mayor riesgo de sufrir una descarga eléctrica si su cuerpo está puesto a tierra o conectado a tierra.*
- c) **No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a condiciones húmedas.** *Agua entrando en una herramienta eléctrica aumentará el riesgo*

de descarga eléctrica.

- d) **No maltrate el cable. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o desenchufar el herramienta eléctrica. Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes afilados o piezas móviles. Dañado o los cables enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.**
- e) **Cuando opere una herramienta eléctrica al aire libre, use un cable de extensión adecuado para uso al aire libre. El uso de un cable adecuado para uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.**
- f) **Si es inevitable utilizar una herramienta eléctrica en un lugar húmedo, utilice un interruptor de corriente residual. suministro protegido del dispositivo (RCD). El uso de un RCD reduce el riesgo de descarga eléctrica.**

3) Seguridad personal

- a) **Manténgase alerta, observe lo que está haciendo y use el sentido común cuando opere un herramienta eléctrica. No utilice una herramienta eléctrica si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de distracción al operar herramientas eléctricas. puede provocar lesiones personales graves.**
- b) **Utilice equipo de protección personal. Utilice siempre protección para los ojos. Protector equipo como una máscara contra el polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco o protección auditiva utilizado en las condiciones adecuadas reducirá las lesiones personales.**
- c) **Evite el arranque involuntario. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes conectar a una fuente de alimentación y/o batería, levantar o transportar la herramienta. Llevar herramientas eléctricas con el dedo en el interruptor o energizar herramientas eléctricas que el encendido invita a los accidentes.**
- d) **Retire cualquier llave o llave de ajuste antes de encender la herramienta eléctrica. Una llave inglesa o una llave que se deja fijada a una parte giratoria de la herramienta eléctrica puede provocar lesiones personales.**
- e) **No te excedas. Mantenga la postura y el equilibrio en todo momento. Esto permite una mejor Control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.**
- f) **Vístete apropiadamente. No use ropa holgada ni joyas. Mantén tu cabello y ropa alejada de las piezas móviles. La ropa suelta, las joyas o el**

pelo largo pueden quedar atrapados. en piezas móviles.

- g) **Si se proporcionan dispositivos para la conexión de extracción y recolección de polvo. instalaciones, asegúrese de que estén conectadas y utilizadas correctamente. *Uso de botes recolectores de polvo. reducir los peligros relacionados con el polvo.***
- h) **No permita que la familiaridad adquirida con el uso frecuente de herramientas le permita volverse complaciente e ignora los principios de seguridad de las herramientas. *Una acción descuidada puede causar graves lesión en una fracción de segundo.***

4) Uso y cuidado de herramientas eléctricas

- a) **No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica adecuada para su aplicación. *El La herramienta eléctrica correcta hará el trabajo mejor y más seguro al ritmo para el cual fue diseñada.***
- b) **No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no la enciende y apaga. *Cualquier herramienta eléctrica que no se puede controlar con el interruptor es peligroso y debe repararse.***
- c) **Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación y/o retire la batería, si desmontable, de la herramienta eléctrica antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o guardar herramientas eléctricas. *Estas medidas preventivas de seguridad reducen la riesgo de poner en marcha accidentalmente la herramienta eléctrica.***
- d) **Guarde las herramientas eléctricas inactivas fuera del alcance de los niños y no permita que las personas No está familiarizado con la herramienta eléctrica o con estas instrucciones para operar la herramienta eléctrica. *Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios no capacitados.***
- e) **Mantenimiento de herramientas y accesorios eléctricos. Compruebe si hay desalineación o atascamiento de piezas móviles, rotura de piezas y cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si está dañada, haga reparar la herramienta eléctrica antes de utilizarla. *Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas en mal estado.***
- f) **Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. *Herramientas de***

corte con mantenimiento adecuado y con puntas afiladas. Es menos probable que los bordes cortantes se atasquen y son más fáciles de controlar.

- g) **Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios y las brocas, etc., de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar. realizado.** *El uso de la herramienta eléctrica para operaciones diferentes a las previstas podría resultar en una situación peligrosa.*
- h) **Mantenga los mangos y las superficies de agarre secos, limpios y libres de aceite y grasa.** *Los mangos y superficies de agarre resbaladizos no permiten un manejo y control seguros del herramienta en situaciones inesperadas.*

5) Uso y cuidado de herramientas a batería

- a) **Recargue únicamente con el cargador especificado por el fabricante.** *Un cargador que es Adecuado para un tipo de batería puede crear un riesgo de incendio cuando se utiliza con otro. paquete de baterías.*
- b) **Utilice herramientas eléctricas únicamente con paquetes de baterías específicamente designados.** *Uso de cualquier otro paquetes de baterías pueden crear un riesgo de lesiones e incendio.*
- c) **Cuando la batería no esté en uso, manténgala alejada de otros objetos metálicos, como papel. clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que puedan provocar conexión de un terminal a otro.** *Un cortocircuito entre los terminales de la batería puede provocar quemaduras o un incendio.*
- d) **En condiciones abusivas, es posible que salga líquido de la batería; evitar el contacto. Si se produce contacto accidentalmente, enjuáguelo con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, además busque ayuda médica.** *El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras.*
- e) **No utilice una batería o herramienta que esté dañada o modificada.** *Dañado o Las baterías modificadas pueden exhibir un comportamiento impredecible que resulte en incendio, explosión o riesgo. de lesión.*
- f) **No exponga una batería o herramienta al fuego o a temperaturas excesivas.** *Exposición a el fuego o una temperatura superior a 130 °C*

pueden provocar una explosión.

- g) **Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería ni la herramienta. fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones. Cargar incorrectamente o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar la riesgo de fuego.**

6) Servicio

- a) **Haga que un técnico cualificado realice el mantenimiento de su herramienta eléctrica utilizando únicamente piezas de repuesto . Esto garantizará que se mantenga la seguridad de la herramienta eléctrica.**

LOS SÍMBOLOS EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES

	Lea el manual de instrucciones antes de usar.
	Conformidad CE.
	Alerta de seguridad. Utilice únicamente los accesorios compatibles con el fabricante.
	Utilice gafas de seguridad, protección auditiva y mascarilla antipolvo.
	Los productos eléctricos de desecho no deben desecharse con la basura doméstica . Por favor, recicle en las instalaciones correspondientes. Consulte con su autoridad local o minorista para obtener consejos sobre reciclaje.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD ADICIONAL

¡ ADVERTENCIA!

La temperatura de la punta de hierro será superior a 200 °C después de conectar la alimentación, por lo que puede provocar un incendio debido a un uso inadecuado.

No someta la unidad principal a golpes físicos. Nunca deje caer ni sacuda bruscamente la unidad.

No cambie el dispositivo a voluntad.

Reemplace los artículos perdidos con accesorios originales.

No lo sumerja en agua ni lo opere con

Por favor respete los siguientes términos:

- a) No toque la punta de la plancha ni los metales circundantes.
- b) Nunca lo opere cerca de gases o sustancias inflamables.
- c) Desconecte la fuente de alimentación si la unidad no se utilizará durante períodos prolongados.
- d) Apague la energía durante los descansos breves.
- e) Reemplace los accesorios o la punta de la plancha después de apagar la estación y déjela enfriar.
- f) Nunca opere este dispositivo si no tiene experiencia en soldadura o conocimientos suficientes para usarlo.
- g) Aléjate de los niños

Precauciones de seguridad

¡ ADVERTENCIA!

El uso inadecuado puede causar lesiones graves al personal y/o daños al equipo.

Para la seguridad del personal, siga estas precauciones.

- Nunca lo utilice para realizar otros trabajos excepto soldar. manos mojadas
- No tire del cable, sujete firmemente el enchufe cuando lo desconecte.
- Mantenga el lugar de operación bien ventilado ya que el proceso de soldadura produce humo.
- No juegues con otras personas o sería fácil lastimar a otros o a ti mismo .

RIESGOS RESIDUALES

Incluso cuando la herramienta eléctrica se utiliza según lo prescrito, no es posible eliminar todos los factores de riesgo residuales. En relación con la construcción y el diseño de la herramienta eléctrica pueden surgir los siguientes peligros:

- a) Defectos de salud resultantes de la emisión de vibraciones si la herramienta eléctrica se utiliza durante un período de tiempo más largo o no se maneja y mantiene adecuadamente.
- b) Lesiones y daños a la propiedad debido a accesorios rotos que se estrellan repentinamente.

¡ADVERTENCIA!


Esta herramienta eléctrica produce un campo electromagnético durante su funcionamiento. En algunas circunstancias, este campo puede interferir con los implantes médicos activos o pasivos. Para reducir el riesgo de lesiones graves o mortales, recomendamos a las personas con implantes médicos que consulten a su médico y al fabricante de implantes médicos antes de utilizar esta herramienta eléctrica.

USO PREVISTO

Una estación de soldadura es un dispositivo de soldadura eléctrico multipropósito diseñado para soldar componentes electrónicos.

ESPECIFICACIONES

Modelo de ajuste de temperatura manual



Lista de componentes

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Mango de soldador | 5. Perilla de control de temperatura |
| 2. Soporte para soldador | 6. Perilla de calibración de temperatura |
| 3. Toma de conexión | 7. Interruptor de encendido |
| 4. Indicador de calentamiento | |

Especificaciones técnicas

N ° de Modelo.	JDEL7506	UJDEL7506
Fuerza	60W	60W
Voltaje de entrada	CA 220~240V 50/60Hz	CA 110~120V 50/60Hz
Rango de temperatura	200°C - 500°C	200°C - 500°C
Elemento de calefacción	Elemento calefactor enchufable	Elemento calefactor enchufable
Punta de hierro a resistencia al suelo.	$\leq 2\Omega$	$\leq 2\Omega$
Ajuste de temperatura	Manual	Manual

N.º de modelo N OTA : x (en blanco, 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,E ,S,A,M); y (en blanco, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

OPERACIÓN

Modelo con ajuste manual de temperatura.

1. Temperatura configuración

Gire la perilla de control de temperatura a la posición requerida, el LED indicador de calentamiento se iluminará (la máquina se está calentando). Cuando el indicador parpadea, la temperatura ha aumentado a la temperatura establecida actual y se puede usar para soldar.

2. Ajuste de compensación de temperatura

Ajuste la perilla de temperatura a 350°C (650°F), espere a que la temperatura se estabilice y tome una medida en la punta; Si la temperatura se desvía, inserte un pequeño destornillador "+" en el orificio "CAL", entonces girar, a aumentar/disminuir el temperatura.

ATENCIÓN

a) Hierro poseedor

NOTA: Mantenga siempre la esponja húmeda.

b) Enchufe

Nota: Al conectar la plancha, apague la alimentación para evitar dañar la placa de circuito.

Mantenimiento

Temperatura de la cabeza de hierro

Las altas temperaturas reducirán la vida útil de la punta de la plancha, por lo que se debe mantener la temperatura de trabajo adecuada. seleccionado.

Limpieza

Utilice la esponja limpiadora con regularidad para limpiar la punta de la plancha. Después de soldar, el óxido y el carburo dañarán la punta del hierro y reducirán la conductividad térmica del hierro. consejo.

cuando no esta en usar

Cuando no utilice el soldador, no lo deje a alta temperatura durante mucho tiempo.

Después de usar

Después de su uso, la cabeza de la plancha debe limpiarse y recubrirse con una

nueva capa de estaño para evitar la oxidación de la punta de la plancha.

NOTA: Al conectar la plancha, apague la alimentación para evitar dañar la placa de circuito.

MANTENIMIENTO Y AVERÍAS

Solución de problemas


Fallo 1: la luz indicadora de calefacción no está encendida	Verificación 1. ¿Está flojo el cable o el enchufe de conexión? Conéctelo nuevamente. Comprobación 2. ¿Está roto el fusible? Reemplace el fusible nuevo con la misma especificación. a. ¿La plancha está en cortocircuito? b. ¿El resorte de conexión a tierra toca el elemento calefactor? C. ¿El cable del elemento calefactor está torcido y en cortocircuito? d. ¿Está quemado el indicador del calentador?
Fallo 2: el indicador del calentador está encendido, pero el cabezal de plancha no se calienta	Verificación 3. ¿Está dañado el alambre de hierro? Verificación 4. ¿Está dañado el elemento calefactor?
Fallo 3: La punta de la plancha se calienta de forma intermitente.	Referencia al control 3.
Fallo 4: La soldadura NO se pega a la punta	Verificación 5. ¿Si la temperatura de la punta de la plancha es demasiado alta? Restablecer a la temperatura adecuada. Comprobación 6. ¿Se ha limpiado la punta del soldador? Consulte "Mantenimiento"
Fallo 5: la temperatura de la punta de la plancha es	Verificación 7. ¿La punta de hierro deriva del óxido? Consulte "Limpieza".

demasiado baja	Comprobación 8. ¿Está la plancha calibrada correctamente? recalibración.
Fallo 6: la punta de la plancha no se puede quitar.	Comprobación 9. ¿Está bien sujeta la punta de hierro? ¿La punta de hierro se hincha debido al óxido? Reemplace una nueva punta de hierro y un elemento calefactor.
Fallo 7: La punta de la plancha no alcanzó la temperatura requerida	Ver Comprobación 8.

Cómo comprobar los componentes calefactores y el cable dañado.

1. Si el valor de resistencia entre las clavijas del enchufe es diferente al de la siguiente tabla, consulte cómo reemplazar el elemento calefactor.
2. Si el valor de resistencia medido en el elemento calefactor es normal, pero el valor de resistencia entre las clavijas del enchufe es diferente, indica que el cable está dañado.

Saque el enchufe y pruebe la resistencia entre las clavijas del enchufe de la



siguiente manera:

Entre el 2.º pin y el 4.º pin (sensor)	$\approx 50\Omega$
Entre el 1er pin y el 5to pin (elemento calefactor)	$\approx 4\Omega$
Entre el tercer pin y la punta de hierro	$\leq 2\Omega$

Advertencias y precauciones


NOTA: El abuso puede causar lesiones al usuario o daños sustanciales al

objeto involucrado. Por su propia seguridad, siga estrictamente las instrucciones:

- a) Cuando se calienta hasta 200 °C a 480 °C (392 °F a 896 °F), el abuso puede causar quemaduras o incendio, siga estrictamente lo siguiente.
- b) No toque la parte metálica cerca de la punta de la plancha.
- c) No utilice soldador cerca de objetos inflamables.
- d) La cabeza de hierro está extremadamente caliente y puede provocar accidentes peligrosos. La alimentación debe apagarse cuando no esté en uso.
- e) Al reemplazar las piezas, apague la fuente de alimentación y espere a que las puntas de la plancha se enfríen.

NOTA: Para evitar daños al soldador y al entorno de trabajo, se deberá observar lo siguiente.

- f) Al sustituir las piezas se utilizarán las originales.
- g) No golpee el soldador para quitar la soldadura, esto podría dañar seriamente el elemento calefactor.
- h) No moje el soldador ni la mano de los usuarios para evitar descargas eléctricas.
- i) El estaño disuelto producirá humo durante la soldadura y el lugar de trabajo debe contar con un buen equipo de ventilación.



   Jadevermall
www.jadevermall.com
KEYWAY TECHNOLOGY (NANTONG) CO., LTD
MADE IN CHINA 0723.J01