


Jadever

AIR SPRAY GUN




JDGA1501

**PRODUCT
MANUAL**


AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ

Instrucțiuni importante de siguranță



1. Pentru vaporii toxici produși prin pulverizarea anumitor materiale pot exista intoxicații și daune grave sănătății. Purtați întotdeauna ochelari de protecție, mănuși și aparat respirator pentru a preveni pericolul toxic de vapori, solvent și vopsea indicatoare care intră în contact cu ochii sau pielea. (vezi Dia 1).
2. Nu utilizați niciodată oxigen, combustibil sau orice alt gaz din butelie ca sursă de energie sau ar provoca explozii și vătămări corporale grave. (vezi Dia 2).
3. Fluidul și solventul pot fi foarte inflamabile sau combustibile. Vă rugăm să utilizați scula numai într-o zonă bine ventilată și să evitați orice surse de aprindere, cum ar fi fumatul, flăcările deschise și pericolul de decalaj. (vezi Dia 3).
4. Deconectați scula de la furtunul de alimentare cu aer înainte de a efectua întreținerea sculei și în timpul nefuncționării, pentru oprirea ieșirii și prevenirea funcționării neintenționate, se recomandă o supapă cu bilă lângă pistol la alimentarea cu aer.
5. Utilizați aer comprimat curat, uscat și reglat la 3,0-4,0 bar, nu depășiți niciodată presiunea maximă de lucru permisivă de 8,3 bar (120psi) (a se vedea Dia 4).
6. Nu utilizați niciodată solvent de hidrocarburi omogene, care poate reacționa chimic cu piese din aluminiu și zinc și compatibil chimic cu Alum. și pat-uri de zinc.
7. Nu îndreptați niciodată arma spre dvs. și spre alții în niciun moment.
8. Înainte de a opera scula, asigurați-vă că toate șuruburile și capacele sunt strânse bine în caz de scurgere;
9. Înainte de vopsire, efectuați inspecția pentru mișcarea liberă a declanșatorului și a duzei pentru a vă asigura că instrumentul poate funcționa bine.
10. Nu modificați niciodată acest instrument pentru alte aplicații. Utilizați numai piese, duze și accesorii recomandate de producători.

SPECIFICATII





- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. Cupă din aluminiu de 100cc | 4. Corpul pistolului |
| 2. Ac duză și capac de aer | 5. Buton reglabil fluid |
| 3. Declanșa | 6. Buton reglabil cu model |

Specificații tehnice

Modelul nr.	JDGA1501
Admisie aer	1/4"
Tipul de hrană	Gravitație
Dia standard a duzei	0.5mm
Max. presiunea aerului	3-4Bar (43.5-58psi)
Capacitatea de vopsire	100cc
Consumul mediu de aer	28-57 L/min (1-2cfm)
Lățimea modelului	30-100mm

IMAGINEA OPERAȚIUNII



OPERAȚIE

Instrucțiuni de folosire

Pregătire

1. După despachetarea produsului, inspecțati cu atenție orice deteriorare care ar fi putut apărea în timpul tranzitului. Asigurați-vă că strângeți fittingurile, șuruburile etc. înainte de a pune unitatea în funcțiune.
2. Amestecați bine și subțiriți vopseala în conformitate cu instrucțiunile producătorului vopselei. Majoritatea materialelor se vor pulveriza ușor dacă sunt subțiate corespunzător.
3. Strângeți materialul prin filtru, cârpă de brânză sau filtru de vopsea.
4. Umpleți recipientul aproximativ % plin și porniți compresorul de aer.

⚠️AVERTISMENT

Nu depășiți presiunea maximă a pistolului de pulverizare sau a oricăror alte părți din sistemul compresorului.

5. După Conectați pistolul la alimentarea cu aer, asigurați-vă că capacul lichidului, recipientul și furtunul de aer au fost conectate strâns cu pistolul de pulverizare.
6. Configurați o bucată de carton sau alt material uzat pentru a fi utilizată ca țintă și ajustați-o pentru cel mai bun model de pulverizare.

⚠️AVERTISMENT

Nu țintiți și nu pulverizați niciodată spre dvs. sau spre oricine altcineva care ar putea provoca vătămări grave.

7. Testați consistența materialului făcând câteva lovituri pe o țintă din carton. Dacă materialul pare încă prea gros, adăugați o cantitate mică de diluant.

Lucru cu grijă!

Nu depășiți recomandările producătorului de subțiere a vopselei.

Operație

1. Începeți pulverizarea. Păstrați întotdeauna arma în unghi drept față de lucrare.
2. Păstrați duza la aproximativ 6 până la 12 centimetri de suprafața de lucru. Prindeți arma păstrând perpendiculara cu zona de pulverizare, apoi mutați-o paralel de mai multe ori, oprirea mișcării pistolului în mijlocul cursei va provoca o acumulare de vopsea și va duce la alergări. Nu ventilați arma dintr-o parte în alta în timp ce pictați. Acest lucru va provoca o acumulare de vopsea în centrul cursei și o acoperire insuficientă la fiecare capăt.
3. Declanșați arma în mod corespunzător. Porniți arma în mișcare la începutul cursei înainte de a strânge trăgaciul și eliberați trăgaciul înainte de a opri mișcarea pistolului la sfârșitul cursei. Această procedură va amesteca fiecare contur cu următorul, fără a prezenta suprapuneri sau denivelări.
4. Cantitatea de vopsea aplicată poate fi variată în funcție de viteza cursei, distanța de la suprafață și reglarea butonului de control al fluidului.
5. Suprapuneți loviturile suficient pentru a obține un strat uniform. NOTĂ: Două straturi subțiri de vopsea vor da rezultate mai bune și vor avea mai puține șanse de rulare decât un strat greu.
6. Utilizați o bucată de carton ca scut pentru a prinde excesul de pulverizare la marginile lucrării pentru a proteja alte suprafețe.

ÎNȚREȚINERE

Curățarea incompletă ar putea provoca defecțiuni funcționale și o degradare a formei ventilatorului.

1. Îndepărtați orice vopsea rămasă turnând-o într-un alt recipient.
2. Demontați pistolul de pulverizare, asigurându-vă că scoateți acul înainte de a demonta duza pentru a evita deteriorarea carcasei dispozitivului de închidere a duzei.
3. Curățați toate pasajele de vopsea și duza. Curățați celelalte componente folosind o perie înmuiată în solvent.
4. Reasamblați pistolul de pulverizare și pulverizați o cantitate mică de solvent pentru a elimina toate reziduurile din pasajele de vopsea.
5. După ce produsul este rupt, acesta trebuie trimis la o agenție specială de reciclare, nu aruncat după bunul plac.



AVERTISMENT

Nu utilizați niciodată metal sau alte obiecte care ar putea deteriora găurile din duză și capac. Nu scufundați niciodată pistolul de pulverizare complet în solvent. Nu utilizați niciodată componente sau piese care nu sunt originale ale producătorului.

Stocarea

1. Când nu utilizați pistolul de pulverizare, rotiți butonul de reglare a lichidului în sens invers acelor de ceasornic pentru a deschide, ceea ce va reduce tensiunea arcului pe vârful lichidului acului.
2. Pistolul de pulverizare TREBUIE să fie bine curățat și ușor lubrifiat.

Jadever



   Jadevermall
www.jadevermall.com

KEYWAY TECHNOLOGY (NANTONG) CO., LTD

MADE IN CHINA 0723.J01

No. 99, Gugang Road, Chongchuan District,
Nantong City, China