


Jadever

SELF-LEVELING LINE LASER



JDLE1M03 JDLE2M03

**PRODUCT
MANUAL**

Instrucțiuni originale

AVERTISMENT SUPLIMENTAR DE SIGURANȚĂ

⚠ PRUDENȚĂ

În timp ce produsul este în funcțiune, aveți grijă să nu vă expuneți ochii la fasciculul laser emițător. Expunerea la un fascicul laser pentru o perioadă lungă de timp poate fi periculoasă pentru ochi.

Ochelarii pot fi furnizați în unele dintre trusele de instrumente laser. Aceștia **NU** sunt ochelari de protecție certificați. Acești

ochelari sunt utilizați numai pentru a îmbunătăți vizibilitatea fasciculului în medii mai luminoase sau la distanțe mai mari de sursa laser.

⚠ AVERTISMENT

Citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță și manualul de utilizare înainte de a utiliza acest produs. Toți utilizatorii trebuie să înțeleagă pe deplin și să respecte aceste instrucțiuni.

Următoarele mostre de etichetă / imprimare sunt plasate pe produs

pentru a vă informa despre clasa laser pentru confortul și siguranța dvs.

Nu priviți direct în fascicul, nu vizualizați direct cu instrumente optice și nu instalați laserul la nivelul ochilor.

Nu dezasamblați scula laser. Nu există piese care pot fi reparate de utilizator în interior.

Nu modificați laserul în niciun fel. Modificarea instrumentului poate duce la expunerea periculoasă la radiații laser.

Nu acționați laserul în jurul copiilor și nu permiteți copiilor să opereze


laserul; Acest lucru poate duce la leziuni oculare grave.

O expunere la un fascicul laser clasa 2 este considerată sigură pentru maximum 0,25 secunde. Reflexele pleoapelor vor oferi, în general, o protecție adecvată.

UTILIZARE PRECONIZATĂ

Instrumentul de măsurare este destinat determinării și verificării liniilor orizontale și verticale. Dispozitivul de măsurare este adecvat exclusiv pentru funcționarea în șantiere de lucru închise.

SPECIFICATII



1. Panou cheie
2. Windows
3. Sursă laser
4. Blocare pendul
5. 1/4" Orificiu șurub
6. Compartme baterie

Specificații tehnice

Modelul nr.	JDLE1M03
Nivel laser roșu	
Domeniu de lucru	0-15m
Precizia nivelării	$\pm 2\text{mm}@5\text{m}$
Precizia liniei	$\pm 2\text{mm}@5\text{m}$
Timp de	≤ 3 secunde

nivelare	
Unghi de autonivelare	$\leq 4^{\circ}$
Tip laser	635 $\pm$ 5nm
Clasa laser	II., <1mW
Intrare	3V DC (2 * baterie AA de 1.5V)
Modelul nr.	JDLE2M03
Nivelă laser verde	
Domeniu de lucru	0-30m
Precizia nivelării	$\pm 2\text{mm}@5\text{m}$
Precizia liniei	$\pm 2\text{mm}@5\text{m}$
Timp de nivelare	≤ 3 secunde

Unghi de autonivelare	$\leq 4^{\circ}$
Tip laser	520±5nm
Clasa laser	II., <1mW
Intrare	3V DC (2 * baterie AA de 1.5V)

Operație

Funcționarea inițială

Protejați instrumentul de măsurare împotriva umezelii și a luminii directe a soarelui.

Nu supuneți instrumentul de măsurare la temperaturi extreme sau variații de temperatură. În cazul unor

variații semnificative de temperatură, permiteți instrumentului de măsurare să se adapteze la temperatura ambiantă înainte de a-l pune în funcțiune.

Evitați impactul puternic sau căderea instrumentului de măsurare.

Opriti instrumentul de măsurare în timpul transportului.

Modele de operare

Notă: Vă rugăm să păstrați comutatorul de blocare în poziția "OFF" în timpul deplasării nivelului laserului sau al depozitării acestuia.

Mod autonivelant

Comutați blocarea pendulului în poziția "ON", iar nivelul laserului intră în modul autonivelant, iar laserul se aprinde.

Laserul se va autonivela la $\pm 4^\circ$, iar tastatura va străluci verde/roșu în acest moment. Dacă laserul nu este la nivel, laserul va clipi și tastatura va fi galben deschis.

Comutați blocarea pendulului în poziția "OFF" pentru a opri nivelul laserului. Rețineți că nivelul laserului nu poate fi oprit de buton în acest mod.

Modul manual

1. Când comutatorul de blocare este în poziția "OFF", apăsați butonul tastei pentru a intra în modul manual, iar tastatura va străluci verde / roșu.
2. Laserul va fi blocat în acest mod, care vă satisface nevoile de aliniere din diferite unghiuri.
3. Apăsați scurt butonul tastei pentru a opri.

MENTENANȚĂ ȘI DEFECTIUNI


- Mențineți și mențineți instrumentul de măsurare curat în orice moment.
- Curățați regulat suprafețele la deschiderea de ieșire a laserului și acordați atenție oricăror puf sau fibre.
- Ștergeți resturile folosind o cârpă umedă și moale, nu utilizați agenți de curățare sau solvenți.
- Nu scufundați instrumentul de măsurare în apă sau alte fluide.
- Dacă nivelul laserului este

inutilizabil; acesta trebuie reparat de un service post-vânzare autorizat. Nu deschideți singur instrumentul de măsurare.

- În cazul reparațiilor, trimiteți instrumentul de măsurare ambalat în ambalajul său protector.
- Depozitați instrumentul în carcasa sa atunci când nu îl utilizați. LF Depozitare pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateriile înainte de depozitare pentru a preveni posibilele deteriorări.

- Nu aruncați acest produs împreună cu deșeurile menajere.
- Aruncați întotdeauna bateriile conform codului local.
- Vă rugăm să reciclați în conformitate cu dispozițiile locale privind colectarea și eliminarea deșeurilor electrice și electronice din Directiva DEEE (Directiva privind deșeurile de echipamente electrice și electronice)

Jadever



   Jadevermall www.jadevermall.com

KEYWAY TECHNOLOGY (NANTONG) CO., LTD MADE IN CHINA 0124.J01

No. 99, Gugang Road, Chongchuan District, Nantong City, China