


INGCO

www.ingco.com

PRODUCT MANUAL

მბრუნავი ჩაქუჩი



RGH6528 URGH6528
RGH6528xy URGH6528xy
x(blank,1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M)
y(blank,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)



ორიგინალური ინსტრუქციები

ზოგადი დენის ხელსაწყოების უსაფრთხოების გაფრთხილებები

⚠ გაფრთხილება! წაიკითხეთ უსაფრთხოების ყველა გაფრთხილება, ინსტრუქცია, ილუსტრაცია და სპეციფიკაციები, რომლებიც მოცემულია ამ დენის ხელსაწყოთი. ქვემოთ ჩამოთვლილი ყველა ინსტრუქციის შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს ელექტროშოკი, ხანძარი და/ან სერიოზული დაზიანება.

შეინახეთ ყველა გაფრთხილება და ინსტრუქცია მომავალი მითითებისთვის.

გაფრთხილებებში ტერმინი "დენის ინსტრუმენტი" ეხება თქვენს მაგისტრალზე მომუშავე (კაბელიორებული) დენის ხელსაწყოს ან ბატარეაზე მომუშავე (უსადენო) დენის ხელსაწყოს.

1) სამუშაო ადგილის უსაფრთხოება

- შეინახეთ სამუშაო ადგილი სუფთა და კარგად განათებული. *Cluttered ან მუქი ადგილებში იწვევს უბედური შემთხვევები.*
- არ იმოქმედოთ ენერგიის ხელსაწყოები ფეთქებად ატმოსფეროებში, მაგალითად, აალებადი სითხეების, გაზების ან მტვრის თანდასწრებით. დენის ხელსაწყოები ქმნიან ნაპერწკლებს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს მტვერი ან საწვავი.
- შეინახეთ ზავშვები და თვითმხილველები დენის ხელსაწყოს მუშაობის დროს. განადგურებამ შეიძლება გამოიწვიოს კონტროლის დაკარგვა.

2) ელექტრო უსაფრთხოება

- დენის ხელსაწყოების სანთლები უნდა შეესაბამებოდეს განყოფილებას. არასოდეს შეცვალოთ დანამატი რაიმე ფორმით. არ გამოიყენოთ ადაპტერის სანთლები დამიწებული (დასაბუთებული) დენის ხელსაწყოებით. უცვლელი სანთლები და შესაბამისი საშუალებები შეამცირებს ელექტროშოკის რისკს.
- მოერიდეთ სხეულის კონტაქტს დამიწებულ ან დამიწებულ ზედაპირებთან, როგორიცაა მიწები, რადიატორები, დიაპაზონი და მაცივრები. ელექტროშოკის მომატებული რისკი არსებობს, თუ თქვენი სხეული დამიწებულია ან დასაბუთებულია.
- არ გამოავლინოთ დენის ხელსაწყოები წვიმის ან სველი პირობებისთვის. დენის ხელსაწყოში შესვლის წყალი გაზრდის ელექტრო შოკის რისკს.
- ნუ ზოროტად იყენებთ ტვინს. არასოდეს გამოიყენოთ კაბელი დენის ხელსაწყოს ტარების, გაყვანის ან გამოსათვლენად. შეინახეთ ტვინი სითბოს,

ზეთის, მკვეთრი კიდეების ან მოძრავი ნაწილებისგან. დაზიანებული ან ჩახლართული სადენები ზრდის ელექტროშოკის რისკს.

- e) დენის ხელსაწყოს მუშაობისას გამოიყენეთ გაფართოების კაბელი, რომელიც შესაფერისია გარე გამოყენებისთვის. გარე გამოყენებისათვის შესაფერისი ტვინის გამოყენება ამცირებს ელექტრო შოკის რისკს.
- f) თუ ნესტიან ადგილას დენის ხელსაწყოს მოქმედება გარდაუვალია, გამოიყენეთ ნარჩენი მიმდინარე მოწყობილობა (RCD) დაცული მიწოდება. RCD- ის გამოყენება ამცირებს ელექტროშოკის რისკს.

3) პირადი უსაფრთხოება

- a) იყავით ფხიზლად, უყურეთ რას აკეთებთ და გამოიყენეთ სადი აზრი დენის ხელსაწყოს მუშაობისას. არ გამოიყენოთ დენის ინსტრუმენტი, როდესაც დადლილი ხართ ან ნარკოტიკების, ალკოჰოლის ან მედიკამენტების გავლენის ქვეშ. ელექტრო ინსტრუმენტების მუშაობის დროს უყურადღებობის მომენტმა შეიძლება გამოიწვიოს სერიოზული პირადი დაზიანება.
- b) გამოიყენეთ პირადი დამცავი აღჭურვილობა. ყოველთვის აცვიათ თვალის დაცვა. დამცავი აღჭურვილობა, როგორცაა მტერის ნილაბი, არა-მოცურების უსაფრთხოების ფეხსაცმელი, მყარი ქუდი ან სმენის დაცვა, რომელიც გამოიყენება შესაბამისი პირობებისთვის, შეამცირებს პირადი დაზიანებებს.
- c) თავიდან აიცილეთ უნებლიე დაწყება. დარწმუნდით, რომ შეცვლა არის off-position ადრე დაკავშირება ძალა წყარო და / ან ბატარეის პაკეტი, კრეფა ან ტარების ინსტრუმენტი. დენის ხელსაწყოების ტარება თქვენი თითით შეცვლაზე ან ენერგიის ხელსაწყოებზე, რომლებსაც აქვთ ჩართვა იწვევს უბედურ შემთხვევებს.
- d) ამოიღეთ ნებისმიერი კორექტირების გასაღები ან wrench, სანამ ჩართეთ დენის ინსტრუმენტი. დენის ხელსაწყოს მბრუნავ ნაწილებზე დამაგრებულმა საკინძმა ან კლავიშმა შეიძლება გამოიწვიოს პირადი დაზიანება.
- e) არ გადააჭარბოთ. ყოველთვის შეინარჩუნეთ სათანადო ფეხი და წონასწორობა. ეს საშუალებას იძლევა უკეთესად გააკონტროლოთ დენის ინსტრუმენტი მოულოდნელ სიტუაციებში.
- f) ჩაცმის სწორად. არ აცვიათ ფხვიერი ტანსაცმელი ან სამკაულები. შეინახეთ თმა და ტანსაცმელი მოძრავი ნაწილებისგან. ფხვიერი ტანსაცმელი, სამკაულები ან გრძელი თმა შეიძლება დაიჭიროთ მოძრავ ნაწილებში.

- g) თუ მოწყობილობები გათვალისწინებულია მტერის მოპოვებისა და შეგროვების ობიექტების კავშირისთვის, დარწმუნდით, რომ ეს არის დაკავშირებული და სწორად გამოყენებული. მტერის შეგროვების გამოყენებამ შეიძლება შეამციროს მტერთან დაკავშირებული საფრთხეები.
- h) არ დაუშვათ ხელსაწყოების ხშირი გამოყენებისგან მიღებული ნაცნობობა საშუალებას გაძლევთ გახდეთ თვითკმაყოფილი და უგულველყოთ ხელსაწყოების უსაფრთხოების პრინციპები. უყურადღებო მოქმედებამ შეიძლება გამოიწვიოს მძიმე დაზიანება წამის ფრაქციიდან.

4) დენის ხელსაწყო გამოყენება და მოვლა

- a) არ აიძულოთ დენის ინსტრუმენტი. გამოიყენეთ სწორი დენის ინსტრუმენტი თქვენი პროგრამისთვის. სწორი დენის ინსტრუმენტი უკეთესად და უსაფრთხოდ გააკეთებს იმ კურსით, რომლისთვისაც იგი შეიქმნა.
- b) არ გამოიყენოთ დენის ინსტრუმენტი, თუ შეცვლა არ ჩართავთ მას და გამორთულია. ნებისმიერი დენის ინსტრუმენტი, რომლის კონტროლი შეუძლებელია შეცვლასთან, საშიშია და უნდა შეკეთდეს.
- c) გათიშეთ დანამატი ენერგიის წყაროდან და/ან ამოიღეთ ბატარეის პაკეტი, თუ მოხსნადია, დენის ხელსაწყოდან, ნებისმიერი კორექტირების გაკეთებამდე, აქსესუარების შეცვლამდე ან დენის ხელსაწყოების შენახვამდე. ასეთი პრევენციული უსაფრთხოების ზომები ამცირებს ენერგიის ინსტრუმენტის შემთხვევით დაწყების რისკს.
- d) შეინახეთ უსაქმური დენის ხელსაწყოები ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას და არ დაუშვათ დენის ხელსაწყოს ან ამ ინსტრუმენტების უცნობ პირებს დენის ხელსაწყოს მუშაობის საშუალება. დენის ხელსაწყოები საშიშია გაწვრთნილი მომხმარებლების ხელში.
- e) შეინარჩუნეთ დენის ხელსაწყოები და აქსესუარები. შეამოწმეთ მოძრავი ნაწილების არასწორი განლაგება ან შეკვრა, ნაწილების გატეხვა და ნებისმიერი სხვა მდგომარეობა, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს დენის ხელსაწყოს მუშაობაზე. თუ დაზიანებულია, გამოყენებამდე შეკეთეთ დენის ხელსაწყო. ბევრი უბედური შემთხვევა გამოწვეულია ცუდად შენარჩუნებული დენის ხელსაწყოებით.
- f) შეინახეთ საჭრელი ხელსაწყოები მკვეთრი და სუფთა. სწორად შენარჩუნებული ჭრის ხელსაწყოები მკვეთრი ჭრის კიდეებით ნაკლებად სავარაუდოა, რომ დააკავშიროს და უფრო ადვილია კონტროლი.

- g) გამოიყენეთ დენის ინსტრუმენტი, აქსესუარები და ხელსაწყოების ბიტები და ა.შ. ამ ინსტრუქციის შესაბამისად, სამუშაო პირობებისა და შესასრულებელი სამუშაოს გათვალისწინებით. დენის ხელსაწყოს გამოყენება იმ ოპერაციებისთვის, რომლებიც განსხვავდება დანიშნულებისგან, შეიძლება გამოიწვიოს საშიში სიტუაცია.
- h) შეინახეთ სახელოები და დაიჭირეთ ზედაპირები მშრალი, სუფთა და თავისუფალი ზეთისა და ცხიმისგან. Slippery სახელოები და გააზრება ზედაპირებზე არ იძლევა საშუალებას უსაფრთხო მართვა და კონტროლი ინსტრუმენტი მოულოდნელი სიტუაციებში.

5) მომსახურება

- a) თქვენი დენის ხელსაწყოს მომსახურება კვალიფიციური სარემონტო პირის მიერ მხოლოდ იდენტური შემცვლელი ნაწილების გამოყენებით. ეს უზრუნველყოფს, რომ შენარჩუნდეს დენის ხელსაწყოს უსაფრთხოება.

სიმბოლოები ინსტრუქციის სახელმძღვანელოში

	ორმაგი იზოლირებული დამატებითი დაცვის
	გამოყენებამდე წაიკითხეთ ინსტრუქციის სახელმძღვანელო.
	CE შესაბამისობა.
	უსაფრთხოების გაფრთხილება. გთხოვთ, გამოიყენოთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მხარდაჭერილი აქსესუარები.
	ატარეთ უსაფრთხოების სათვალეები, სმენის დაცვა და მტვრის ნილაბი.
	ნარჩენების ელექტრო პროდუქტები არ უნდა განადგურდეს საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით. გთხოვთ, გადაამუშავოთ იქ, სადაც არსებობს ობიექტები. შეამოწმეთ თქვენი ადგილობრივი ორგანო ან საცალო ვაჭრობა რჩევების გადამუშავებისთვის.

დამატებითი უსაფრთხოების გაფრთხილება

- 1) ატარეთ ყურის დამცველები. ხმაურის ზემოქმედებამ შეიძლება გამოიწვიოს სმენის დაქვეითება.
- 2) გამოიყენეთ დამხმარე სახელური (ებ) ი, თუ მიეწოდება ინსტრუმენტს. კონტროლის დაკარგვამ შეიძლება გამოიწვიოს პირადი დაზიანება.
- 3) გააჩერეთ ინსტრუმენტი იზოლირებული დაჭერის ზედაპირებით ოპერაციების შესრულებისას, სადაც განაცხადის ხელსაწყო ან ხრახნიანს შეეძლო დაუკავშირდეს ფარული გაყვანილობა ან საკუთარი დენის კაბელი. "ცოცხალი" მავთულხლართთან კონტაქტი ასევე გახდის დენის ხელსაწყო დაუცველ ლითონის ნაწილებს "ცოცხალი" და შოკი ოპერატორი.
- 4) გამოიყენეთ შესაფერისი დეტექტორები, რათა დაადგინოთ, იმალება თუ არა კომუნალური ხაზები სამუშაო სივრცეში ან დახმარებისთვის დაურეკეთ ადგილობრივ კომუნალურ კომპანიას. ელექტრო ხაზებთან კონტაქტმა შეიძლება გამოიწვიოს ცეცხლი და ელექტრო შოკი. გაზის ხაზის დაზიანებამ შეიძლება გამოიწვიოს აფეთქება. წყლის ხაზის შეღწევა იწვევს ქონების დაზიანებას ან შეიძლება გამოიწვიოს ელექტრო შოკი.
- 5) მანქანასთან მუშაობისას, ყოველთვის მტკიცედ დაიჭირეთ იგი ორივე ხელით და უზრუნველ უსაფრთხო პოზიცია. დენის ინსტრუმენტი ხელმძღვანელობს უფრო უსაფრთხო ორივე ხელით.
- 6) დაიცავით სამუშაო ნაწილი. სამუშაო ნაჭერი, რომელიც დამაგრებულია clamping მოწყობილობებით ან ვიცეში, უფრო უსაფრთხოა, ვიდრე ხელით.
- 7) ყოველთვის დაელოდეთ სანამ მანქანა სრულ გაჩერებამდე მოვა, სანამ არ დაიდება. ინსტრუმენტის ჩასმა შეიძლება ჯემი და გამოიწვიოს კონტროლის დაკარგვა დენის ხელსაწყოზე.

უსაფრთხოების clutch


თუ ხელსაწყო ჩანართი დაიჭირეს ან ჩაკეტილია, საბურღი spindle- ის დისკი წყდება. იმის გამო, რომ ძალები, რომლებიც ხდება, ყოველთვის გამართავს დენის ინსტრუმენტი მტკიცედ ორივე ხელით და უზრუნველყოფს უსაფრთხო პოზიცია.

თუ დენის ხელსაწყო ჯემი, გამორთეთ მანქანა და loos- შეიყვანეთ ინსტრუმენტის ჩასმა. ბურღვის ხელსაწყოთან ერთად მანქანის ჩართვისას შეიძლება მოხდეს მაღალი რეაქციის ბრუნვა.

დანიშნულებისამებრ გამოყენება

მანქანა განკუთვნილია ბეტონის, აგურისა და ქვის ჩაქუჩის ბურღვისთვის, ასევე მსუბუქი საკინძების სამუშაოებისთვის. იგი ასევე შესაფერისია ბურღვის გარეშე ზემოქმედების გარეშე ხის, ლითონის, კერამიკული და პლასტმასის. მანქანები ელექტრონული კონტროლით და მარჯვენა / მარცხენა ბრუნვით ასევე შესაფერისია ხრახნიანი მართვისთვის.

სპეციფიკაციები



კომპონენტები

- | | |
|---|--|
| 1. ხელსაწყოთა დამჭერი | 7. ბრუნვის მიმართულების გადამრთველი |
| 2. მტვრის დამცავი თავსახური | 8. რეჟიმის ამორჩევის შეცვლა |
| 3. ჩაკეტვა ყდის | 9. დაბლოკვის ღილაკი ON/OFF გადართვისთვის |
| 4. ღილაკი სიღრმის გაჩერების რეგულირებისთვის | 10. ჩართვა/გამორთვა |
| 5. დამხმარე სახელური | 11. სახელური |
| 6. სიღრმის გაჩერება | 12. გამოშვების ღილაკი რეჟიმის სელექტორის გადართვისთვის |






ტექნიკური მახასიათებლები

მოდელის No.		RGH6528 RGH6528-6 (ISRAEL Plug) RGH6528-8 (BS დანამატი) RGH6528M RGH6528-4 (IRAM დანამატი) RGH6528-3 (BS დანამატი) RGH6528-7 (CHILE დანამატი)	RGH6528-9 (INMENTRO დანამატი)	URGH6528	URGH6528-9 (INMENTRO დანამატი)
ნომინალური ძაბვა		230 ვ ~ 50/60Hz	230 ვ ~ 60Hz	110-120V~ 50/60Hz	127 ვ ~ 60Hz
შეყვანის სიმძლავრე შეაფასა		650W	650W	650W	650W
დატვირთვის სიჩქარე არ არის		0-1700 / წთ	0-1700 / წთ	0-1700 / წთ	0-1700 / წთ
ზემოქმედების მაჩვენებელი		0-5500 / წთ	0-5500 / წთ	0-5500 / წთ	0-5500 / წთ
ბურღის მოცულობა	ბეტონი	22 მმ	22 მმ	7/8"	7/8"
	ფოლადი	13 მმ	13 მმ	1/2	1/2
	ხე	25 მმ	25 მმ	1	1

მოდელის No. შენიშვნა: x (ცარიელი, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E, S, A, M); y (ცარიელი, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E, S, A, M)

- კვლევისა და განვითარების უწყვეტი პროგრამის გამო, აქ სპეციფიკაციები შეიძლება შეიცვალოს გაფრთხილების გარეშე.

ოპერაციის სურათი



ფუნქციის აღწერა

⚠ სიფრთხილე! სანამ თავად მანქანაზე რაიმე სამუშაო, გაიყვანეთ მაგისტრალური დანამატი.

დამხმარე სახელური (იხ. სურათი A)

თქვენი მანქანა მხოლოდ დამხმარე სახელურით.

დამხმარე სახელურის პოზიციის შეცვლა

დამხმარე სახელური შეიძლება დაყენდეს ნებისმიერ პოზიციაზე უსაფრთხო და დაბალი დაღლილობის სამუშაო პოზისთვის.

ჩართეთ დამხმარე სახელურის ქვედა ნაწილი საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით და გადააქციეთ დამხმარე სახელური სასურველ მდგომარეობაში. შემდეგ შეცვალეთ დამხმარე სახელურის ქვედა ნაწილი საათის ისრის მიმართულებით გადატრიალებით.

ყურადღება მიაქციეთ, რომ დამხმარე სახელურის დამჭერი ჯგუფი განლაგებულია საცხოვრებელზე გროვში, როგორც ეს განკუთვნილია.

საბურღი სიღრმის რეგულირება (იხ. სურათი B)

საჭირო საბურღი სიღრმე შეიძლება დაწესდეს სიღრმის გაჩერებით.

დააჭირეთ ღილაკს სიღრმის გაჩერების რეგულირებისთვის და ჩადეთ სიღრმის გაჩერება დამხმარე სახელურში.

სიღრმის გაჩერების დაქუცმაცებული ზედაპირი უნდა იყოს ქვევით.

ჩადეთ საბურღი ინსტრუმენტი გაჩერების ხელსაწყოს დამჭერში. წინააღმდეგ შემთხვევაში, საბურღი ხელსაწყოს მოძრავი შეიძლება გამოიწვიოს ბურღვის სიღრმის არასწორი რეგულირება.

გაიყვანეთ სიღრმის გაჩერება, სანამ საბურღი ბიტის წვერსა და სიღრმის წვერიდან მანძილი არ შეესაბამება სასურველ საბურღი სიღრმეს.

ოპერაცია

⚠ სიფრთხილე!

დააკვირდით სწორ მაგისტრალურ ძაბვას! ენერგიის წყაროს ძაბვა უნდა დაეთანხმოს მანქანის სახელზე მითითებულ ძაბვას.

ოპერაციული რეჟიმის დაყენება (იხ. სურათი C)

რეჟიმის სელექტორის გადართვით. არჩეულია აპარატის მუშაობის რეჟიმი.

ოპერაციული რეჟიმის შესაცვლელად, დააჭირეთ გამოშვების ღილაკს და ჩართეთ რეჟიმის სელექტორი გადადით სასურველ პოზიციაზე, სანამ არ ისმის ლაქა.

შენიშვნა: შეცვალეთ მუშაობის რეჟიმი მხოლოდ მაშინ, როდესაც მანქანა გამორთულია!

წინააღმდეგ შემთხვევაში, მანქანა შეიძლება დაზიანდეს.



პოზიცია ჩაქუჩის ბურღვისთვის ბეტონში ან ქვებში



პოზიცია ბურღვის გარეშე ზემოქმედების გარეშე ხის, ლითონის, კერამიკული და პლასტმასის, ასევე ხრახნიანი მართვის



Vario-Lock პოზიცია chiseling პოზიციის რეგულირებისთვის რეჟიმის სელექტორის შეცვლა 8 ამ მდგომარეობაში არ იჭრება



პოზიცია chiseling

ბრუნვის მიმართულების შეცვლა

ბრუნვის მიმართულების შეცვლა გამოიყენება მანქანის ბრუნვის მიმართულების შესაცვლელად. ამასთან, ეს შეუძლებელია ON / OFF შეცვლა actuated.

მარჯვენა როტაცია: ჩართეთ ბრუნვის მიმართულება ორივე მხრიდან პოზიციაზე გაჩერებაზე.

მარცხენა როტაცია: ჩართეთ ბრუნვის მიმართულება ორივე მხრიდან პოზიციის გაჩერებაზე.

დააყენეთ ბრუნვის მიმართულება ჩაქუჩის ბურღვის, ბურღვისა და chiseling ყოველთვის სწორი როტაციისთვის.

ჩართვა / გამორთვა (იხ. სურათი D)

მანქანის დასაწყებად დააჭირეთ ON/OFF შეცვლას.

ON / OFF გადართვის ჩაკეტვისთვის, დააჭირეთ მას დაჭერით და დამატებით დააჭირეთ დაბლოკვის ღილაკს.

მანქანის გამორთვისთვის, გაათავისუფლეთ ON/OFF შეცვლა. როდესაც ჩართვა /გამორთვის შეცვლა ჩაკეტილია, ჯერ დააჭირეთ მას და შემდეგ გაათავისუფლეთ.

სიჩქარის / ზემოქმედების სიჩქარის დაყენება (იხ. სურათი E)

ჩართული დენის ხელსაწყო სიჩქარე / ზემოქმედების სიჩქარე შეიძლება ცვალებადად იყოს მორგებული, იმისდა მიხედვით, თუ რამდენად შორს არის ON / OFF შეცვლა.

ON / OFF შეცვლაზე მსუბუქი წნევა იწვევს სიჩქარის / ზემოქმედების დაბალ სიჩქარეს. შეცვლაზე შემდგომი ზეწოლა ზრდის სიჩქარეს / ზემოქმედების სიჩქარეს.

სამუშაო რჩევა

სიფრთხილე!

სანამ თავად მანქანაზე რაიმე სამუშაო, გაიცვანეთ მაგისტრალური დანამატი.

სათილის პოზიციის შეცვლა (Vario-Lock)

ჩიხელი შეიძლება ჩაკეტილი იყოს 36 პოზიციაზე. ამ გზით, ოპტიმალური სამუშაო პოზიცია შეიძლება დაწესდეს თითოეული პროგრამისთვის.

ჩადეთ chisel შევიდა ინსტრუმენტი მფლობელი.

ჩართეთ რეჟიმის სელექტორის შეცვლა (8) "Vario-Lock" პოზიციაზე (იხ. "ოპერაციული რეჟიმის დაყენება").

გადააქციეთ ხელსაწყო დამჭერი სასურველ chiseling პოზიციაზე.

ჩართეთ რეჟიმის სელექტორის შეცვლა (8) "chiseling" პოზიციაზე. ინსტრუმენტის დამჭერი ახლა ჩაკეტილია.

იყიდება chiseling, მითითებული როტაცია მიმართულებით სწორი როტაცია.

მოვლა და დასუფთავება

სანამ თავად მანქანაზე რაიმე სამუშაო, გაიცვანეთ მაგისტრალური დანამატი.

უსაფრთხო და სათანადო მუშაობისთვის, ყოველთვის შეინახეთ მანქანა და სავენტილაციო სლოტები სუფთა.

დაზიანებული მტკრის დამცავი თავსახური დაუყოვნებლივ უნდა შეიცვალოს. ჩვენ გირჩევთ ამის განხორციელებას გაყიდვების შემდგომი სამსახურის მიერ. გამოყენების შემდეგ გაწმინდეთ ხელსაწყო დამჭერი 1 ყოველ ჯერზე.

ტექნიკური მომსახურება და გაუმართაობა

მათი აღმოფხვრის შესაძლო გაუმართაობა და მეთოდები

გაუმართაობა	სავარაუდო მიზეზები	მოქმედებები
როდესაც მანქანა ჩართულია, ელექტროძრავა არ მუშაობს.	• შეცვლის უკმარისობა • დენის კაბელი ან გაყვანილობა გატეხილია, დენის კაბელის დანამატის გაუმართაობა; • არ არის ფუნჯის კონტაქტი კოლექციონერთან; • ჯაგრისების ტარება/დაზიანება	გათიშეთ მანქანა მაგისტრალიდან და დაუკავშირდით კვალიფიციურ სპეციალისტს.
წრიული ცეცხლის ფორმირება კოლექციონერზე	• ფუნჯის დამჭერის ფუნჯის ცვეთა/დაზიანება; • გაუმართაობა არმატურულ კოჭაში	გათიშეთ მანქანა მაგისტრალიდან და დაუკავშირდით კვალიფიციურ სპეციალისტს.
მუშაობის დროს, მოწევა ან დამწვრობის იზოლაციის სუნი გამოჩნდება სავენტილაციო ღიობებიდან.	• გაუმართაობა ელექტროძრავის კოჭაში; • ხელსაწყოთა ელექტრული ნაწილის გაუმართაობა.	გთხოვთ, ნუ შეაკეთოთ მანქანა საკუთარი ხელით.
გაზრდილი ხმაური გადაცემათა კოლოფში	• გადაცემათა კოლოფის ან საკისრების ტარება/გატეხვა	
როდესაც მანქანა ჩართულია, spindle არ ბრუნავს	• გადაცემათა კოლოფის უკმარისობა.	


კრიტიკული სახელმწიფო კრიტერიუმები

კრიტიკული სახელმწიფო კრიტერიუმები	სავარაუდო მიზეზები	მოქმედებები
ბზარები ტარების და საბინაო ნაწილების ზედაპირებზე	ლითონის დაღლილობის დეფორმაცია	გათიშეთ მანქანა მაგისტრალიდან და დაუკავშირდით კვალიფიციურ სპეციალისტს.
დაზიანებულია დენის კაბელი ან დანამატი	გადატვირთვა ან გატეხვა	გთხოვთ, ნუ შეაკეთოთ მანქანა საკუთარი ხელით.
გადაჭარბებული აცვიათ ან დაზიანება საავტომობილო ან რელექციური მექანიზმის, ან ნიშნების კომბინაცია	ლითონის დაღლილობის დეფორმაცია	

კრიტიკული სახელმწიფო კრიტერიუმები

კრიტიკული წარმატებლობის ჩამონათვალი	მოქმედებები
ელექტროძრავის ნაპერწკალი	აუცილებელია დაუკავშირდეთ კვალიფიციურ სპეციალისტს

ექსტრაორდინალური გამოჩენა	ხმაურის	აუცილებელია დაუკავშირდეთ კვალიფიციურ სპეციალისტს
თუ ზემოაღნიშნული გაუმართაობა გამოვლინდა, აუცილებელია მანქანის გათიშვა მაგისტრალიდან და დაუკავშირდით კვალიფიციურ სპეციალისტს		



MADE IN CHINA 0324.V04



INGCO Global

www.ingco.com

NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED
No.20 Dagang Road, Fuqiao Town, Taicang City, China