



说明书材质要求: Papel estucado brillante de 105 g.	说明书成品尺寸: 105x143mm
第一: 专色+CMYK油墨要求: 1.K色油墨: 洒联黑墨	第二: 特别注意: Ninguna tildada
	 Negro (impresión a un solo color)
折叠方式: Plegue de órgano 20P (-----) / clavo de silla (20P -----) (caso especial: 16P/20P: plegue de órgano + plegue medio)	备注:

特别注意: 此页内容不印刷

Plegado de órgano + orden de páginas plegadas por la mitad

Orden de páginas 16P

9	10	11 portadas
12	13	14 contraportada

1	2	3	4
5	6	7	8

orden de página 20P


11	12	13	14 portadas
15	---	17	18 contraportada

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

Indice ----- ----- ----- -----	1. Nueva producción		1. 电源线1.8M 改为1.7M		
	0823.J01 2023.8.3		YXJ	0923.J02 2023.9.13	xi
	número de versión diseñador de fecha		número de versión diseñador de fecha		

Jadever

PISTOLA ROCIADORA



JDEG1A45 UJDEG1A45

**PRODUCT
MANUAL**

ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

ADVERTENCIA Lea todas las advertencias, instrucciones, ilustraciones y especificaciones de seguridad proporcionadas con esta herramienta eléctrica. No seguir todas las instrucciones enumeradas a continuación puede provocar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones graves.

Guarde todas las advertencias e instrucciones para consultarlas en el futuro.

El término "herramienta eléctrica" en las advertencias se refiere a su herramienta eléctrica alimentada por red eléctrica (con cable) o a batería (inalámbrica).

1) Seguridad en el área de

trabajo a) Mantener el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las zonas desordenadas u oscuras invitan a los accidentes.

b) No opere herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables.

Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden encender el polvo o los vapores.

c) Mantenga alejados a los niños y a otras personas mientras utiliza una herramienta eléctrica.

Las distracciones pueden hacer que pierda el control.

2) Seguridad eléctrica a) Los

enchufes de las herramientas eléctricas deben coincidir con el tomacorriente. Nunca modifique el enchufe de ninguna manera.

No utilice ningún enchufe adaptador con herramientas eléctricas conectadas a tierra.

Los enchufes no modificados y los tomacorrientes compatibles reducirán el riesgo de descarga eléctrica.

b) Evite el contacto corporal con superficies conectadas a tierra o puestas a tierra, como tuberías, radiadores, estufas y refrigeradores. Existe un mayor riesgo de sufrir una descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra o a tierra.

c) No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o condiciones húmedas. El agua que ingresa a una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de descarga eléctrica. d) No abuse del cable. Nunca

utilice el cable para transportar, tirar o desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes afilados o piezas móviles. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

e) Cuando opere una herramienta eléctrica al aire libre, use un cable de extensión adecuado para uso en exteriores. El uso de un cable adecuado para uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.

F) Si es inevitable utilizar una herramienta eléctrica en un lugar húmedo, utilice un suministro protegido con un dispositivo de corriente residual (RCD). El uso de un RCD reduce el riesgo de descarga eléctrica.

3) Seguridad personal

a) Manténgase alerta, observe lo que hace y use el sentido común al operar una herramienta eléctrica.

No utilice una herramienta eléctrica si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de distracción mientras se utilizan herramientas eléctricas puede provocar lesiones personales graves.

b) Utilizar equipo de protección personal. Utilice siempre protección para los ojos.

El equipo de protección, como una máscara contra el polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco o protección auditiva utilizados en las condiciones adecuadas, reducirá las lesiones personales. c) Evitar el arranque involuntario. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectarlo a la fuente de alimentación y/o al paquete de baterías, levantar o transportar la herramienta. Llevar herramientas eléctricas con el dedo en el interruptor o encender herramientas eléctricas con el interruptor encendido provoca accidentes.

d) Retire cualquier llave o llave de ajuste antes de encender la herramienta eléctrica. Una llave inglesa o una llave que se deje fijada a una parte giratoria de la herramienta eléctrica puede provocar lesiones personales.

e) No excederse. Mantenga la postura y el equilibrio en todo momento. Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas. f) Vestirse adecuadamente.

No use ropa holgada ni joyas. Mantenga su cabello y ropa alejados de las piezas móviles. La ropa suelta, las joyas o el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles. g) Si se prevén dispositivos para la conexión de instalaciones de

extracción y recogida de polvo, asegurarse de que estén conectados y utilizados correctamente. El uso de recolección de polvo puede reducir los peligros relacionados con el polvo.

h) No permita que la familiaridad adquirida con el uso frecuente de herramientas le permita volverse complaciente e ignorar los principios de seguridad de las herramientas. Una acción descuidada puede provocar lesiones graves en una fracción de segundo.

4) Uso y cuidado de la herramienta

eléctrica a) No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica adecuada para su aplicación. La herramienta eléctrica adecuada hará el trabajo mejor y de forma más segura al ritmo para el que fue diseñada.

b) No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no la enciende y apaga. Cualquier

Una herramienta eléctrica que no se puede controlar con el interruptor es peligrosa y debe repararse.

c) Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación y/o retire la batería.

paquete, si es desmontable, de la herramienta eléctrica antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o guardar herramientas eléctricas. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de poner en marcha accidentalmente la herramienta eléctrica.

- d) Guarde las herramientas eléctricas inactivas fuera del alcance de los niños y no permita que personas que no estén familiarizadas con la herramienta eléctrica o con estas instrucciones la operen. Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios no capacitados.
 - e) Mantener las herramientas y accesorios eléctricos. Compruebe si hay desalineación o atascamiento de piezas móviles, rotura de piezas y cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si está dañada, haga reparar la herramienta eléctrica antes de utilizarla. Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas en mal estado.
 - f) Mantener las herramientas de corte afiladas y limpias. Herramientas de corte con mantenimiento adecuado y Los bordes cortantes afilados tienen menos probabilidades de atascarse y son más fáciles de controlar.
 - g) Utilizar la herramienta eléctrica, accesorios y brocas, etc. de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar. Uso de la herramienta eléctrica para operaciones distintas a las aquellos previstos podrían resultar en una situación peligrosa.
 - h) Mantener los mangos y superficies de agarre secos, limpios y libres de aceite y grasa. Los mangos y superficies de agarre resbaladizos no permiten un manejo y control seguros de la herramienta en situaciones inesperadas.
- 5) Servicio a)
- Haga que un técnico calificado realice el mantenimiento de su herramienta eléctrica utilizando únicamente piezas de repuesto idénticas. Esto garantizará que se mantenga la seguridad de la herramienta eléctrica.

LOS SÍMBOLOS EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES

	Doble aislamiento para protección adicional
	Lea el manual de instrucciones antes de usar.
	Conformidad CE.
	Alerta de seguridad. Utilice únicamente los accesorios compatibles con el fabricante.
	Utilice gafas de seguridad, protección auditiva y mascarilla antipolvo.
	Los residuos de productos eléctricos no deben desecharse con la basura doméstica. Por favor, recicle en las instalaciones correspondientes. Consulte con su autoridad local o minorista para obtener consejos sobre reciclaje.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD ADICIONAL

a) Instrucción de no utilizar pistolas para pulverizar materiales inflamables. b) Advertencia para conocer los peligros que presenta el material a pulverizar e instrucción para consultar las marcas del recipiente o la información proporcionada por el fabricante del material a pulverizar. c) Instrucción de no rociar ningún material cuyo peligro se desconozca. d) Instrucción para utilizar equipo de protección personal adecuado, como mascarilla antipolvo. e) Instrucción de no limpiar pistolas con disolventes inflamables.

RIESGOS RESIDUALES

Incluso cuando la herramienta eléctrica se utiliza según lo prescrito, no es posible eliminar todos los factores de riesgo residuales. Pueden surgir los siguientes peligros en relación con la construcción y el diseño de la herramienta eléctrica: a) Defectos para la salud

resultantes de la emisión de vibraciones si la herramienta eléctrica se utiliza durante un período de tiempo más largo o no se maneja y mantiene adecuadamente. b) Lesiones y daños a la propiedad por rotura de accesorios que se produzcan repentinamente.

discontinuado.

¡ ADVERTENCIA!

Esta herramienta eléctrica produce un campo electromagnético durante su funcionamiento. En algunas circunstancias, este campo puede interferir con los implantes médicos activos o pasivos. Para reducir el riesgo de lesiones graves o mortales, recomendamos a las personas con implantes médicos que consulten a su médico y al fabricante de implantes médicos antes de utilizar esta herramienta eléctrica.


USO PREVISTO

La pistola pulverizadora es adecuada para pulverizar pinturas y barnices no inflamables y no peligrosos.

La herramienta no se puede utilizar para rociar líquidos inflamables.

No utilice la herramienta para alimentos, farmacia u otros fines que no se mencionen en el manual.

ESPECIFICACIONES









1. Tapa de aire
2. Tuerca ciega
3. Tigger
4. Tanque

5. Interruptores ON/OFF cable de alimentación
6. Soplador
7. Boquilla
8. Tornillo de ajuste de dosis

Especificaciones técnicas

N ° de Modelo.	JDEG1A45	UJDEG1A45
Máx. viscosidad	100din-s	
Voltaje	220-240V~ 50/60Hz	110-120V~50/60Hz
El consumo de energía	450W	
Air max espalda presión	0,1-0,2bar	
Flujo de aire máximo	500ml/minuto	
Clase		
Cable de alimentación	1,7 m	
Sonido nivel de presión	LpA: 77 dB(A) KpA: 3,0 dB(A) LwA:90 dB(A) KwA:3,0dB(A)	
Nivel de vibración	2,5 m/s	
Capacidad del embalse	800ml	
Tamaño de la boquilla	2,0 mm	
Peso	1,2 kilos	

IMAGEN DE OPERACIÓN



OPERACIÓN

Descripción funcional El flujo

de aire generado por el ventilador del motor fluye hacia la pistola pulverizadora. El flujo de aire sirve para atomizar el material de recubrimiento en la boquilla y presurizar el recipiente. Esta presión promueve el material de recubrimiento a través del tubo ascendente hasta la boquilla. Los ajustes de flujo de aire y presión son ajustables.

Materiales de

revestimiento Pinturas, acabados, imprimaciones, pinturas de dos componentes, barnices, acabados para automóviles, tintes y conservantes de madera a base de disolvente y agua.

Preparación del material de recubrimiento

NOTA:

Antes de pulverizar, es posible que sea necesario diluir el material que se está utilizando con el disolvente adecuado según lo especificado por el fabricante del material. Nunca exceda los consejos de dilución dados por el fabricante del recubrimiento. (viscosidad = espesor del material de recubrimiento líquido)

Medición de la viscosidad (ver Figura A)

1. Revuelva bien el material en aerosol antes de medir la viscosidad. 2.

Sumerja la copa de viscosidad completamente en el material en aerosol. Luego sostenga la copa de viscosidad hacia arriba y mida el tiempo en segundos hasta que el líquido se vacíe. Este tiempo se conoce como tiempo agotado. Tiempo de ejecución requerido como sigue

tabla de viscosidad	
Viscosidad del material de recubrimiento DIN-S	
Pinturas a base de solventes	15-50
Imprimaciones	25-50
Decapado	sin diluir
de pinturas de 2	20-50
componentes.	15-40
pinturas al agua	20-40
Recubrimientos automotrices	20-40
Centro de protección de la madera I	sin diluir

3. Recipiente lleno de material de revestimiento. -Apretar la pistola de tornillos.
4. Al conectar la fuente de alimentación, asegúrese de que el voltaje sea consistente con el Placa de nombre.
5. Encienda la unidad. patrón de rociado y cantidades de material fraguado, flujo de aire y conjunto de ajuste de presión
6. Gatillo de la pistola rociadora.

NOTA:

Con la unidad encendida, el cabezal de aire fluye en el aire.

Ajuste de la pistola pulverizadora (ver Figura B)

Selección de patrones de

pulverización A = chorro plano vertical para superficies horizontales.

B = viga plana vertical para superficies verticales C

= chorro circular para esquinas, bordes y otros

Configuración del patrón de rociado deseado 1. La

forma del patrón de rociado se ajusta girando las orejas del cabezal de aire hacia cualquiera de las dos posiciones: las posiciones vertical, horizontal o diagonal.

Para ajustar el patrón de pulverización, desenrosque la tuerca de unión en sentido antihorario para retirarla de la pistola pulverizadora, tire y gire las orejas del cabezal de aire hasta la posición solicitada.

2. Vuelva a atornillar la tuerca de unión a la pistola pulverizadora.
3. Pruebe cada patrón y utilice el patrón que sea adecuado para su aplicación. ¡ ADVERTENCIA!

Nunca durante el ajuste del cabezal de aire apriete el gatillo.

Ajuste de la tasa de diferencial (ver Figura C)

El volumen del material girando el tornillo de fijación.

+ Giro a la derecha con mayor tasa de diferencial

- Giro a la izquierda sin tasa de diferencial

Tecnología de pulverización (ver Figura D&E&F)

El resultado de la pulverización depende decisivamente de lo lisa y limpia que esté la superficie antes de pulverizar.

Por tanto, la superficie debe estar pretratada y libre de polvo.

Para no rociar se debe cubrir con cinta adhesiva y periódico.

Tornillo de cierre o similar en el objeto a pulverizar.

Es importante realizar la pulverización sobre cartón o una superficie similar para encontrar la configuración adecuada de la pistola pulverizadora.

Importante:

Se inicia el espacio abierto del área de pulverización y se evitan interrupciones dentro del zona de pulverización.

Figura D: Sostenga la pistola pulverizadora necesariamente a la misma distancia de unos 5 -15 cm para el objeto que se está pulverizando.

Figura D: Falso Tome

exceso de pulverización, calidad de superficie desigual.

Mueva la pistola rociadora uniformemente hacia arriba o hacia abajo, según el ajuste del patrón. Una guía uniforme de la pistola pulverizadora proporciona una calidad de superficie uniforme.

Figura E: Limpie la acumulación de material de recubrimiento en la boquilla A y en el cabezal de aire B, ambas partes con disolventes o agua.

Paradas laborales Apagar
el dispositivo.

Coloque la pistola pulverizadora en el soporte de la pistola pulverizadora.

Puesta fuera de servicio y limpieza 1. Apague

el aparato. Presione el gatillo para que el material de recubrimiento en el aerosol
la pistola vuelve al contenedor.

2. Desenrosque el recipiente. El material de recubrimiento restante en el material se puede volver a vaciar.

3. Recipientes y tuberías con cepillo de limpieza previa.

4. Vierta agua, disolventes o el recipiente.

Al diablo con el recipiente.

Utilice únicamente disolventes con un punto de inflamación superior a 37,8°C.

Encienda el dispositivo e inyecte disolvente o agua en un recipiente.

Cuando no se utiliza un tubo, se deposita disolvente o agua además del recipiente.

Por lo tanto, el aire se ahoga con el volumen actual.

5. Repita el procedimiento anterior si hay fugas en la boquilla de agua o disolvente transparente.

6. Apague el dispositivo.

7. Luego, vacíe el tanque por completo. Mantenga siempre el sello del contenedor libre de pintura.

residuos y comprobar si hay daños.

8. Limpiar la pistola pulverizadora y el exterior del recipiente con un paño empapado en disolvente y agua. paño.
9. Desenrosque la tuerca y retire el cabezal de aire. Limpie el cabezal de aire y la boquilla con un cepillo. y disolvente o agua.

NOTA:

Nunca limpie la boquilla o los orificios de aire de la pistola rociadora con objetos metálicos afilados.

MANTENIMIENTO Y MAL FUNCIONAMIENTO

Posibles averías y métodos para su eliminación.

Funcionamiento defectuoso	Causas probables	Comportamiento
Cuando se gira la máquina encendido, el motor eléctrico no funciona.	• Fallo del interruptor • El cable de alimentación o el cableado están rotos, el enchufe del cable de alimentación no funciona correctamente; • Ningún contacto del cepillo con el coleccionista; • Desgaste/daños de las escobillas •	Desconectar el máquina de la red eléctrica y póngase en contacto con un especialista calificado.
Formación de un fuego circular en el coleccionista	Desgaste/daños de las escobillas del portaescobillas; • Mal funcionamiento en la bobina del inducido.	Desconecte la máquina de la red eléctrica y contacte con un especialista cualificado. Por favor, no repare la máquina por su propio.
Durante el trabajo, sale humo o olor a aislamiento quemado por las aberturas de ventilación.	• Mal funcionamiento en el motor eléctrico. - bobina; • Mal funcionamiento de la parte eléctrica de la herramienta.	
Aumento del ruido en el caja de cambios	• Desgaste/rotura de engranajes o rodamientos.	
Cuando la máquina está encendida, el eje no gira.	• Fallo de la caja de cambios.	


Criterios de estado críticos

Criterios de estado críticos	Causas probables	Comportamiento
Grietas en las superficies de las piezas de rodamientos y carcasas.	Deformación por fatiga del metal.	Desconecte la máquina de la red eléctrica y contacte con un especialista cualificado. No repare la máquina usted mismo.
El cable o el enchufe está dañado	Sobrecarga o rotura	
Desgaste excesivo o daño al motor o mecanismo reductor, o una combinación de signos	Deformación por fatiga del metal.	

Criterios de estado críticos

Lista de fallas críticas	Comportamiento
Chispas en el motor eléctrico	Es necesario contactar a un especialista calificado.
La aparición de ruidos extraños.	Es necesario contactar a un especialista calificado.
Si se detectan las averías anteriores, es necesario desconectar la máquina de la red eléctrica y contactar con un especialista cualificado.	

Jadever



   Jadevermall
www.jadevermall.com

KEYWAY TECHNOLOGY (NANTONG) CO.,
LTD FABRICADO EN CHINA 0923 J02 No. 99,
Gugang Road, distrito de Chongchuan, ciudad
de Nantong, China